

Образец заключения государственного инспектора труда по легкому несчастному случаю с транспортерщиком

Форма № 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ государственного инспектора труда

Код 3.01.1-

по несчастному случаю с легким исходом
(групповому, с легким, тяжелым, со смертельным исходом)
происшедшему « 3 » сентября 20 21 г. в 07 час. 07 мин.

с Герасимовым Н.А., транспортерщиком Общества
(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего (пострадавших), наименование
с ограниченной ответственностью «Мито»
и адрес в пределах места нахождения юридического лица, идентификационный номер
(сокращенное наименование – ООО «Мито»). 160000, г. Насон, ул. Предтеченская, д. 19Г
налогоплательщика, ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД),
пом. 203, ИНН 3525066666, ОКВЭД «Производство товарного бетона», численность
численность работников; фамилия, инициалы работодателя – физического лица, его регистрационные данные)
работников – 23

ИНН 7180111001 ОКВЭД 23.20
Код 3.04.1

Мною, Кузнецовым А.Н., главным государственным инспектором труда (по охране труда),
(фамилия, инициалы государственного инспектора труда)
с участием Селезнёвой А.Н. – главного Технического инспектора труда строительного
(фамилия, инициалы: профсоюзного инспектора труда; исполнительного органа страховщика (с указанием их должностей)
профсоюза России по Череповецкой губернии; Королёва Е.И. – главного специали-
ста-эксперта отдела страхования профессиональных рисков Отделения фонда
пенсионного и социального страхования РФ по Череповецкой губернии
проведено расследование данного несчастного случая в связи с поступлением 9 января
2025 года в Государственную инспекцию труда обращения пострадавшего – Герасимова
Николая Алексеевича, о несогласии с выводами комиссии по расследованию несчастно-
го случая, произошедшего 3 сентября 2021 года в 7 часов 7 минут при выполнении
работы по поручению работодателя – ООО «Мито». Основание: часть вторая
статьи 229.3 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред.
от 26.12.2024).

Заключение составлено по материалам расследования, проведенного ООО «Мито»,

(указывается название организаций (комиссий организаций) или фамилии, инициалы, должности работников правоохранительных органов,
и мною лично.
ранее проводивших расследование данного происшествия)

В ходе проведенного расследования установлено следующее:

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)	<i>Герасимов Николай Алексеевич</i>	
1.2. Пол (мужской, женский)	<i>мужской</i>	Код 3.05.1
1.3. Дата рождения	<i>27 декабря 1984 года</i>	Код 3.06.4
1.4. Профессиональный статус	<i>транспортёрщик</i>	Код 3.12.19213
1.5. Статус занятости	<i>работник, выполняющий работу на условиях трудового договора</i>	Код 3.13.1.1
1.6. Профессия (должность)	<i>профессиональный стандарт отсутствует</i>	Код 3.14.

1.7. Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай *5 месяцев*
(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации *5 месяцев* Код 3.07.2
(число полных лет и месяцев)

1.8. Семейное положение *не женат, иждивенцев нет*
(состав семьи, фамилии, инициалы,

возраст членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:

2.1. Вводный инструктаж *06.04.2021*
(число, месяц, год)

2.2. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профессии или виду работ, при выполнении которой произошел несчастный случай *02.07.2021*
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

2.3. Стажировка: *с 06.04.2021 по 26.04.2021*
(указывается период прохождения стажировки; если не проводилась, указывается «не проводилась»)

2.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: *с 06.04.2021 по 30.04.2021*
(указывается период обучения; если не проводилось, указывается «не проводилось»)

2.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: *от 30.04.2021 № 04/2021*
(число, месяц, год, № протокола)

3. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, требуется проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права):

3.1. Медицинский осмотр (предварительный, периодический): 05.04.2021
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

3.2. Психиатрическое освидетельствование не требуется
(число, месяц, год)

(если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не требуется»)

3.3. Предсменный (предполетный) медицинский осмотр: не требуется
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

4. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай:

4.1. Место происшествия: Открытая площадка участка подготовки бетонной смеси
(краткое описание места происшествия с указанием адреса места происшествия)
ООО «Мито» расположен по адресу: 160000, г. Насон, ул. Предтеченская, д. 19Г. Участок
состоит из следующего технологического оборудования: конвейер для подачи запол-
нителей в расходные бункера бетоносмесительной установки, поворотная воронка,
расходные бункера.

Технологическая схема участка подготовки бетонной смеси предусматривает
следующую последовательность производственных операций:

1. Включить привод конвейера наклонного ленточного, предназначенного для подачи
заполнителей в расходные бункера бетоносмесительной установки.

2. Последовательно вручную регулировать подачу расходных материалов (песка и це-
мента) из бункеров на ленту конвейера порционно с учетом марки товарного бетона.

3. Положением поворотной воронки регулировать заполнение расходных бункеров.

4.2. Опасные и (или) вредные производственные факторы: Опасный фактор –
(указываются опасные и (или) вредные)
движущийся промышленный транспорт, подвижные элементы технологического
(производственные факторы со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)
оборудования, перемещаемые материалы.

4.3. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю (при наличии):

Наименование: конвейер наклонный ленточный. Марка КЛН-14800-650.
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)
Год выпуска: 2021. Организация-изготовитель: ООО «Власков и Ко» (ИНН 3507033336).
Адрес изготовителя: 160000, г. Насон, Проспект Победы, д. 61Д.

Маркировочные данные с таблички конвейера:

– заводской номер – 292202246300;

– тип – непрерывного действия;

- тяговый орган и грузонесущий элемент – лента;
- тип привода – барабан;
- профиль трассы – наклонный;
- перемещаемый материал – ПГС (насыпная плотность – 1,6 т/м, крупность 0–10 мм);
- максимальная производительность – 100* тонн/час;
- ширина ленты – 650 мм;
- скорость ленты – 1,6 м/с;
- мощность привода – 4 кВт;
- длина конвейера, не менее – 14,8 м;
- угол подъема, не более – 18 °С.

При осмотре конвейера установлено:

- опасная зона, возникающая при работе конвейера на линии контакта между лентой конвейера и вращающимся приводным барабаном, не закрыта ограждением;
- конвейер, предназначенный для транспортировки сыпучих материалов не оборудован устройством скребкового или щеточного типа для очистки конвейерной ленты;
- на конвейере отсутствуют конечные выключатели для предотвращения схода ленты;
- на маркировочной табличке конвейера отсутствует знак сертификации.

4.4. Сведения о проведении специальной оценки условий труда:

Индивидуальный номер рабочего места 6. Рабочее место имеет

(с указанием индивидуального номера рабочего места, класса (подкласса) условий труда)

Код 3.08.2

итоговый класса условий труда 2.

(если специальная оценка условий труда не проводилась, указывается «не проводилась»)

4.5. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест

Общество с ограниченной ответственностью «Иллюзионист»

(наименование, ИНН)

ИНН 3525233333

(если специальная оценка условий труда не проводилась, данный пункт не заполняется)

4.6. Сведения о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте:

не проводилась;

(дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке профессиональных рисков
Статья 212 «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда» Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, профессиональных рисков) (если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась, указывается «не проводилась»)
с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) предусматривала требования

к созданию и функционированию СУОТ посредством реализации процедуры управления профессиональными рисками в соответствии с положениями приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н.

4.7. Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты:

Карточка учета выдачи СИЗ содержит информацию о выдаче пострадавшему:

(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты)

– костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 компл.;

– рукавицы комбинированные 5 пар;

– ботинки кожаные 1 пара;

– вкладыши противоскользящие до износа;

– жилет сигнальный 2-го класса защиты 1 шт.,

в соответствии с пунктом 34 Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 № 477).

В соответствии со статьей 221 «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты» в редакции Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) предусматривалась правовая норма, по которой до 1 марта 2022 года СИЗ выдавались по Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, классифицированным по видам экономической деятельности.

5. Обстоятельства несчастного случая:

Герасимов Николай Алексеевич принят на работу в ООО «Мито» транспортщиком

(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное изложение событий и действий пострадавшего

согласно приказу от 06.04.2021 № 666-л/с и оформленному в письменной форме

(пострадавшего) и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования)

по Трудовому договору от 06.04.2021 № 666.

02.09.2021 года генеральный директор ООО «Мито» Носкова О.С. сообщила Герасимову Н.А. о необходимости выйти на работу к 06 час. 00 мин., поскольку поступил заказ на производство значительного объема бетона (90 куб. м), изготовить который необходимо к установленному заказчиком времени (08 час. 00 мин.).

03.09.2021 года в 06 час. 00 мин. Герасимов Н.А. приступил к трудовым обязанностям транспортерщика. Включил привод наклонного конвейера. При помощи поворотной воронки регулировал подачу материала на ленту конвейера.

Во время работы Герасимов Н.А. периодически очищал нижнюю ветвь конвейерной ленты в месте приводного барабана от сыпучих материалов при помощи щетки, закрепленной на черенке длиной 0,5 м.

В 07 час. 07 мин. в момент очистки конвейерной ленты щетка попала в пространство между набегавшей лентой и вращающимся приводным барабаном. Вследствие чего пальцы правой руки Герасимова Н.А. попали в защемление между движущимися частями конвейера.

От боли Герасимов Н.А. громко закричал. На крик прибежал оператор бетоносмесительной установки Мессерер Б.А. Оценив обстановку Мессерер Б.А. отключил привод конвейера и помог Герасимову Н.А. извлечь кисть правой руки из защемления между лентой и барабаном.

Мессерер Б.А. оказал пострадавшему первую помощь с применением медицинских изделий из аптечки. Затем по мобильному устройству вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшая на вызов машина скорой помощи транспортировала пострадавшего в медицинскую организацию.

При проведении дополнительного расследования несчастного случая установлено:

1. Техническое задание на изготовление конвейера, включающее угол наклона, высоту загрузки и условия эксплуатации составлялось главным инженером ООО «Мито» Садовским Н.С. с учетом ранее смонтированного оборудования для производства бетона.

2. Монтаж конвейера наклонного ленточного марки КЛН-14800-650 (зав. № 292202246300) выполнен ООО «Власков и Ко» в августе 2021 года.

3. Акт приема выполненных работ между ООО «Власков и Ко» и ООО «Мито» подписан 03.08.2021 года. Гарантийный срок на оборудование составляет 18 месяцев.

4. На момент несчастного случая период эксплуатации конвейера составил 22 рабочих дня.

5. На момент получения травмы бетоносмесительная установка изготовила 48 куб. м товарного бетона.

6. В процессе эксплуатации конвейера возникали ситуации смещения конвейерной ленты в сторону привода. Периодичность смещения ленты зависела от объемов транспортируемого материала. Смещение ленты возникало вследствие попадания транспортируемого материала между нижней ветвью ленты и приводным барабаном

7. Герасимов Н.А. неоднократно информировал Садовского Н.С. о смещении ленты в сторону привода.

8. Положением об оплате труда в ООО «Мито» по профессии транспортёрышк предусмотрена сдельная форма оплаты труда.

9. Правилами внутреннего трудового распорядка в ООО «Мито» транспортёрышк у установлен следующий режим труда и отдыха: начало работы с 08 час. 00 мин., окончание работы в 17 час. 00 мин., перерыв на обед с 12 до 13 часов.

Выводы:

1. В момент получения травмы 07 час. 07 мин. 03.09.2021 года пострадавший – Герасимов Н.А. участвовал в производственной деятельности работодателя, исполнял трудовые обязанности по профессии транспортёрышк, выполнял работы по поручению работодателя генерального директора ООО «Мито» Носковой О.С.

2. Поскольку руководство по эксплуатации конвейера (зав. № 292202246300) не содержит требований безопасности по очистке ленты для предотвращения опасного скопления транспортируемого материала, то работодатель не мог надлежащим образом провести инструктаж и обучение в области охраны труда в части последовательности действий при смещении ленты вследствие попадания транспортируемого материала между нижней ветвью ленты и барабаном.

3. Применение нормы права, а именно подп. 1 п. 111 «Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта», утвержденных приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н, считаю необоснованной, поскольку организацией-изготовителем допущен ряд нарушений обязательных требований, соблюдение которых исключило бы опасные действия со стороны пострадавшего – уборку упавшего транспортируемого материала при работающем оборудовании.

4. Конструктивные недостатки оборудования, а именно отсутствие:

– собирающего устройства (скребкового или щеточного типа для очистки конвейерной ленты при транспортировании сыпучих материалов);

– конечных выключателей, отключающих привод конвейера при сходе ленты, создали аварийную ситуацию – смещение ленты вследствие попадания сыпучих материалов между нижней ветвью ленты и приводным барабаном.

5.1. Вид происшествия защемление между движущимися предметами, Код 1.05.4
(указывается вид (тип) несчастного случая)
деталью и машинами (за исключением летящих или падающих предметов, деталей и машин)

5.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреж- Код МКБ S62.3
дений здоровья от 03.09.2021 года, выданному БУЗ ЧГ «НОКБ № 3» Код 3.01.1

установлен диагноз: отчленение IV–V пальцев правой кисти на уровне верхней тре-
ти пястных костей. Обширная поперечная рваная рана правой кисти на уровне
дистальной ладонной складки с повреждением сухожилий сгибателей, пальцевых
нервов и сосудов II–III пальцев. Открытые многооскольчатые субкапитальные
переломы II–III пястных костей: 7.2 – E 3.15 + 7.2 – C 3.10/105-TF10-NV54. Степень
тяжести – легкая.

5.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения: Медицинское освидетельствование не проводилось
(нет, да – указывается состояние и степень опьянения)

в соответствии с заключением по результатам медицинского освидетельствования с указанием его реквизитов)

6. Выводы:

На основании проведенного мною расследования прихожу к заключению, что данный несчастный случай подлежит квалификации как несчастный случай, связанный с произ-
(несчастный случай на производстве/несчастный случай, не связанный с производством)
водством, который подлежит расследованию в соответствии с требованиями ст. 227
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 26.12.2024)
и оформлению актом формы Н-1 (по форме № 2 к приложению № 2 приказа Минтруда
(формы Н-1 (Н-1ПС, Н-1ЧС) или актом формы 5)
России от 20.04.2022 № 223н)

учету и регистрации в ООО «Мито» (ИНН 3525066666)
(наименование организации или фамилия и инициалы работодателя – физического лица)

7. Причины несчастного случая:

<u>1. Конструктивные недостатки оборудования в виде отсут-</u> (указываются основная <u>ствия противоаварийной защиты, выразившейся в несоблюдение</u> и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных <u>требований пп. 101, 107, подп. 2 п. 155 Правил по охране труда</u> и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) <u>при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденных</u>	Основная	Код 2.01.2
	Сопутств.	Код 2.01.2 Код 2.08.8 Код 2.02.2

приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н; п. 5.1.5.2 ГОСТ EN 620-2012
(EN 620:2002+A1:2010, ЮТ) «Оборудование и системы для непрерывной погрузки.
Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов. Требования безопас-

ности и электромагнитной совместимости», а именно: исключения опасности, связанной с непреднамеренным попаданием транспортируемого материала на обратную ветвь ленты конвейера (зав. № 292202246300), в местах переднего и заднего концевых барабанов путем использования собирающих устройств (скребкового или щеточного типа для очистки конвейерной ленты при транспортировании сыпучих материалов).

2. Конструктивные недостатки оборудования в виде отсутствия систем управления, выразившиеся в несоблюдении требований п. 101, подп. 2 п. 108 Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденных приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н; п. 5.7.2.11 ГОСТ EN 620-2012, а именно: автоматическое обнаружение неисправности посредством установки конечных выключателей для предотвращения схода ленты.

3. Конструктивные недостатки оборудования в виде отсутствия ограждения, выразившиеся в несоблюдении требований ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) в части обеспечения безопасности работников при эксплуатации оборудования; пп. 101, 105, 162 Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденных приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н; п. 3.4.18 ГОСТ EN 620-2012, а именно: опасная зона, возникающая при работе конвейера (зав. № 292202246300) на линии контакта между лентой конвейера и вращающимся барабаном, не закрыта ограждением.

4. Отсутствие технического освидетельствования оборудования при сдаче его в эксплуатацию, выразившееся в несоблюдении требований ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) в части принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций; решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)» по сертификации продукции – Ленточные конвейеры (Код ТН ВЭД ЕАЭС 8428 33, Код ОКПД 2 28.22.17).

5. Недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации 02.2, выразившиеся в несоблюдении требований подп. 4 п. 102 Правил по охране

труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденных приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н; пп. 7.1.3, 7.1.4 ГОСТ EN 620-2012, а именно: руководство по эксплуатации конвейера (зав. № 292202246300) не содержит следующую информацию – требования по очистке для предотвращения опасного скопления транспортируемого материала.

В части нарушения обязательных требований при изготовлении и эксплуатации оборудования применены нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда в соответствии с:

– ст. 211 «Государственные нормативные требования охраны труда» Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);

– п. 2 Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160;

– п. 4 Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденных приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н.

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая:

*1. Власков А.Е., генеральный директор ООО «Власков и Ко» (ИНН 3507033336):
(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц с указанием требований нормативных правовых и локальных нормативных актов,
1.1. Изготовил оборудование – конвейер наклонный ленточный марки КЛН-14800-650 (зав. № 292202246300) с конструктивными недостатками:*

*указанными в пункте 7 настоящего заключения государственного инспектора труда; при установлении факта грубой неосторожности
– отсутствием ограждения опасной зоны, возникающей при работе конвейера пострадавшего (пострадавших) в порядке, определенном Трудовым кодексом Российской Федерации, указывается степень его (их) вины в процентах)
на линии контакта между лентой конвейера и вращающимся барабаном, чем нарушил пп. 101, 105, 162 Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденных приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н; п. 3.4.18 ГОСТ EN 620-2012;*

– отсутствием противоаварийной защиты, исключающей опасность, связанную с непреднамеренным попаданием транспортируемого материала на обратную ветвь ленты конвейера, в местах переднего и заднего концевых барабанов путем использования собирающих устройств (скребкового или щеточного типа для очистки конвейерной ленты при транспортировании сыпучих материалов), чем нарушил пп. 101, 107,

подп. 2 п. 155 Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденных приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н; п. 5.1.5.2 ГОСТ EN 620-2012;

– отсутствием системы автоматического обнаружения неисправности – предотвращения схода ленты посредством установки конечных выключателей, чем нарушил п. 101, подп. 2 п. 108 Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденных приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н; п. 5.7.2.11 ГОСТ EN 620-2012;

В части нарушения обязательных требований при изготовлении оборудования нарушил:

– ст. 211 «Государственные нормативные требования охраны труда» Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);

– п. 2 Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160;

– п. 4 Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденных приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н.

1.2. Издал технологическую документацию (руководство по эксплуатации конвейера марки КЛН-14800-650, зав. № 292202246300) с недостатками в изложении требований безопасности по очистке для предотвращения опасного скопления транспортируемого материала, чем нарушил подп. 4 п. 102 Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденных приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н; пп. 7.1.3, 7.1.4 ГОСТ EN 620-2012.

1.3. Не провел сертификацию продукции конвейера марки КЛН-14800-650, зав. № 292202246300, на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», чем нарушил ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) в части принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 № 6.

2. Носкова О.С., генеральный директор ООО «Мито» (ИНН 3525066666), допустила ввод в эксплуатацию оборудования – конвейера наклонного ленточного марки КЛН-14800-650 (зав. № 292202246300):

– с конструктивными недостатками: отсутствием ограждения опасной зоны, противоаварийной защиты, системы автоматического обнаружения неисправности, чем нарушила ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) в части обеспечения безопасности работников при эксплуатации оборудования;

– не прошедшего в установленном порядке сертификацию, чем нарушила ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) в части принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций.

3. ООО «Мито» (ИНН 3525066666) в части эксплуатации оборудования – конвейера наклонного ленточного марки КЛН-14800-650 (зав. № 292202246300):

– с конструктивными недостатками: отсутствием ограждения опасной зоны, противоаварийной защиты, системы автоматического обнаружения неисправности, чем нарушило ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) в части обеспечения безопасности работников при эксплуатации оборудования;

– не прошедшего в установленном порядке сертификацию, чем нарушило ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) в части принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций.

Факта грубой неосторожности пострадавшего не установлено.



Кузнецов А.Н., главный государственный инспектор труда

(подпись, фамилия, инициалы государственного инспектора труда, дата, печать/именной штамп)

(по охране труда)

21.01.2025