

## Что запрещено при работе на передвижных средствах подмащивания

- 1 Работать на шарнирно-рычажной вышке при скорости ветра от 12 м/с или температуре наружного воздуха ниже  $-20^{\circ}\text{C}$ . При таких условиях секции вышки нужно опустить.
- 2 Перегружать средства подмащивания, ремонтировать их.
- 3 Открывать двери средств подмащивания и находиться на стреловых частях во время работы на высоте.
- 4 Работать при отсутствии или неправильной установке страховочной гайки в приводах подъема секции.
- 5 Опира́ть консоли для подвесных люлек на карнизы зданий и парапетные стенки из ветхой кладки.
- 6 Размещать в люльке больше двух работников, соединять две люльки в одну, переходить из одной люльки в другую.
- 7 Применять бочки с водой как балласт для лебедок, допускать к лебедкам посторонних лиц.
- 8 Использовать люльки или кабины при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, обледенении, плохой видимости при сильном дожде, снеге, тумане, а также в любых других условиях, которые могут поставить под угрозу безопасность людей.
- 9 Входить в люльку и выходить из нее, когда она находится не на земле.