

—СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТА—
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПАМЯТКА

ОСНОВНЫЕ ЗНАКИ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ
ПРИМЕНЯЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЦВЕТ ЗНАКА – КРАСНЫЙ, ФОРМА – КРУГЛАЯ, РИСУНОК – ЧЕРНЫЙ

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТУШИТЬ
ВОДОЙ**



Установите знак рядом с электрооборудованием, на складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРИКАСАТЬСЯ. КОРПУС
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ**



Установите знак на поверхности корпусов, щитов и т. п., где есть возможность поражения электрическим током

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА
(ПРИСУТСТВИЕ) ЛЮДЕЙ
СО СТИМУЛЯТОРАМИ
СЕРДЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**



Установите знак в местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживлёнными стимуляторами сердечной деятельности. Например, нельзя находиться около высоковольтных линий электропередачи, трансформаторных станций, ретрансляторов, мощных радиостанций, сильных источников электромагнитного излучения и т. п.

**ЗАПРЕЩЕНИЕ
(ОПАСНОСТИ
ИЛИ ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ)**



Установите знак, чтобы обозначить опасности, которые не предусмотрены ГОСТ 12.4.026-2015. Знак используйте вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью

ЦВЕТ ЗНАКА – ЖЕЛТЫЙ, ФОРМА – ТРЕУГОЛЬНАЯ, РИСУНОК – ЧЕРНЫЙ

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**



Установите знак на опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов

**ВНИМАНИЕ. ОПАСНОСТЬ
(ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ)**



Установите знак для привлечения внимания к прочим видам опасности, которые не предусмотрены ГОСТ 12.4.026-2015. Используйте знак вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью

**ВНИМАНИЕ.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ**



Установите знак на дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля

**ВНИМАНИЕ.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ**



Установите знак на дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля

ЦВЕТ ЗНАКА – СИНИЙ, ФОРМА – КРУГЛАЯ, РИСУНОК – БЕЛЫЙ

**РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ
КАСКЕ (ШЛЕМЕ)**



Установите знак на рабочих местах и участках, где требуется защита головы

**РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ
ПЕРЧАТКАХ**




Установите знак на рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током

**ОБЩИЙ
ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЗНАК
(ПРОЧИЕ ПРЕДПИСАНИЯ)**



Используйте знак для указания требований, которые не обозначены в ГОСТ 12.4.026-2015. Применяйте его вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности

**ОТКЛЮЧИТЬ
ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ**



Установите знак на рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети. Например, при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях

**ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕД
РАБОТОЙ**



Установите знак на рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ

