

# Образец акта расследования тяжелого несчастного случая с каменщиком

Форма № 5

## АКТ

о расследовании группового несчастного случая  
(легкого несчастного случая, тяжелого несчастного случая,  
несчастного случая со смертельным исходом)

Код 3.01.2

1. Расследование тяжелого несчастного случая,  
происшедшего « 23 » мая 20 24 г. в 13 час. 10 мин.

в Закрытом акционерном обществе строительно-  
монтажном предприятии «Стройиндустрия» (далее –  
ЗАО СМП «Стройиндустрия»). ИНН 3661518898 ОКВЭД 41.20  
Код 3.04.3

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика,  
ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД); численность работников;  
деятельности – Светлогорская обл., г. Зареченск, пер. Новаторов, д. 4; ОКВЭД 41.20 –  
строительство жилых и нежилых зданий, численность работников – 143 человека, ге-  
неральный директор Плиев А.Н.

проведено в период с « 23 » мая 20 24 г. по « 19 » июня 20 24 г.

2. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

Председатель комиссии – Лойко А.В., государственный инспектор труда в Государ-  
ственной инспекции труда в Зареченской области.  
(фамилия, инициалы, должность, место работы)

Члены комиссии:

– Тюльпанов В.В. – ведущий консультант отдела государственной политики в сфере ох-  
раны условий труда Министерства труда и занятости населения Зареченской области;

– Кульков А.Н. – главный специалист-эксперт отдела расследования и экспертизы  
страховых случаев Управления ОСПР ОСФР по Зареченской области;

– Дмитриев Ю.В. – главный технический инспектор по охране труда Союза «Зареченское  
областное объединение организации профсоюзов»;

– Шлеменко С.Ю. – главный инженер ЗАО СМП «Стройиндустрия»;

– Бойкова О.О. – старший инспектор по кадрам (уполномоченный по охране труда)  
ЗАО СМП «Стройиндустрия»;

– Антонов Д.В. – специалист по охране труда ЗАО СМП «Стройиндустрия».

3. Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:

пострадавший Бурлаков Н.С.

(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилия, инициалы,

должность и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного случая)

4. Сведения о пострадавшем:

4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)	<i>Бурлаков Никита Сергеевич</i>	
4.2. Пол (мужской, женский)	<i>мужской</i>	Код 3.05.1
4.3. Дата рождения	<i>30.04.1976</i>	Код 3.06.4
4.4. Профессиональный статус	<i>каменщики (по кирпичу и камню) и рабочие родственных занятий</i>	Код 3.12.7111
4.5. Статус занятости	<i>работник, выполняющий работу на условиях трудового договора (в том числе заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ)</i>	Код 3.13.1.1
4.6. Профессия (должность)	<i>каменщик</i>	Код 3.14
4.7. Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:	<i>16 лет 8 месяцев,</i> <small>(число полных лет и месяцев)</small>	
в том числе в данной организации	<i>5 лет 5 месяцев</i> <small>(число полных лет и месяцев)</small>	Код 3.07.5
4.8. Семейное положение	<i>женат, лиц на иждивении нет</i> <small>(состав семьи, фамилии, инициалы,</small>	
<small>возраст членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)</small>		

5. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:

5.1. Вводный инструктаж *08.02.2022*  
(число, месяц, год)

5.2. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: *10.01.2024*  
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

5.3. Стажировка: *01.02.2023–09.02.2023*  
(указывается период прохождения стажировки; если не проводилась, указывается «не проводилась»)

5.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: *16.12.2022, 30.08.2023*  
(указывается период обучения; если не проводилось, указывается «не проводилось»)

5.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: *Протокол от 16.12.2022 № 11 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда по программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» в объеме 8 часов.*  
(число, месяц, год, № протокола)

*Протокол от 16.12.2022 № 13 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда по программе «Обучение безопасным методам и приемам работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и профессиональных рисков» в объеме 16 часов.*

*Протокол от 30.08.2023 № 65/о заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда при работе на высоте.*

*Протокол от 16.12.2022 № 14 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда по программе «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты» в объеме 4 часов.*

6. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай,

требуется проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права):

6.1. Медицинский осмотр (предварительный, периодический): не проводился  
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

6.2. Психиатрическое освидетельствование не требуется  
(число, месяц, год)

(если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не требуется»)

6.3. Предсменный (предполетный) медицинский осмотр: не требуется  
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

## 7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай:

7.1. Место происшествия: место происшествия несчастного случая располагается  
(краткое описание места происшествия с указанием адреса места происшествия)  
примерно на 8-м этаже строящегося здания по адресу: Светлоградская обл., г. Зареченск,  
пер. Весенний, позиция 9, и представляет собой участок каменной стены шири-  
ной 2,5 кирпича (примерно 625 мм) и примыкающую к данной каменной стене шахту  
лифта размером 2650 × 1700 мм. В момент несчастного случая шахта  
лифта была открыта, щит перекрытия находился между 3-м и 4-м этажами данного  
сектора. В открытой шахте присутствуют части торчащей из стен арматуры. К ука-  
занной шахте вдоль каменной стены примыкает еще одна шахта, перекрытая сверху  
бетонной плитой. Несчастный случай произошел в результате падения в открытую  
шахту лифта с высоты восьмого этажа здания на щит перекрытия, расположенный  
между 3-м и 4-м этажами.

Состояние места происшествия несчастного случая на момент осмотра изменилось:  
этаж здания, на котором производились работы, был отстроен, протокол осмотра со-  
ставлялся по фотографиям места происшествия, сделанным сразу после происшествия  
несчастного случая, а также на основании осмотра аналогичного сектора строящегося  
здания этажом выше.

Несчастный случай произошел в светлое время суток (примерно 13:10).

Тип места происшествия – строящееся здание.

Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай, составлена в со-  
ответствии с протоколом осмотра места происшествия от 04.06.2024, проведенного  
председателем комиссии Лойко А.В.

7.2. Опасные и (или) вредные производственные факторы: неогражденные участки  
с перепадом высот, технологические проемы и отверстия без перекрытия.

(указываются опасные и (или) вредные производственные факторы со ссылкой на сведения,

содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

7.3. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю (при наличии):

отсутствует

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

7.4. Сведения о проведении специальной оценки условий труда:

проведена; карта № 34А специальной оценки условий труда от 22.02.2023

Код 3.08.3.1

(с указанием индивидуального номера рабочего места, класса (подкласса) условий труда,

Класс условий труда – 3.1

(если специальная оценка условий труда не проводилась, указывается «не проводилась»)

7.5. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест:

ООО «Мегатрон-А»

ИНН 3656180590

(наименование, ИНН)

(если специальная оценка условий труда не проводилась, данный пункт не заполняется)

7.6. Сведения о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте:

23.05.2022; Положение об охране труда в организации, утвержденное генеральным  
(дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке профессиональных рисков  
директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н. 20.05.2019;

на рабочем месте и (или) на месте (объекте), где произошел несчастный случай; сведения об ознакомлении пострадавшего с результатами оценки  
Бурлаков Н.С. ознакомлен 20.05.2022

(профессиональных рисков) (если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась, указывается «не проводилась»)

7.7. Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты:

Согласно личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты № б/н,  
(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты)  
Бурлакову Н.С. были выданы 22.03.2024 – костюм сигнальный повышенной видимости для  
защиты от механических воздействий, ботинки. Дополнительно работодателем ведется  
журнал учета выдачи СИЗ, согласно которому Бурлакову Н.С. были выданы 03.07.2023  
монтажный пояс, каска, очки и рукавицы.

8. Обстоятельства несчастного случая:

23.05.2024 каменщик ЗАО СМП «Стройиндустрия» Бурлаков Н.С. примерно в 13:10,  
(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное изложение событий и действий пострадавшего  
находясь на объекте (строящееся здание по адресу: Светлоградская обл., г. Зареченск,  
(пострадавших) и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе проведения расследования)  
пер. Весенний, поз. 8), возвращался на свое рабочее место с обеденного перерыва. Рабочее  
место Бурлакова Н.С. находилось на 8-м этаже здания, где он с другими работниками своей  
бригады выкладывал внутренние стены здания из кирпича. Указанное рабочее место  
примыкало к шахте лифта, которая на момент несчастного случая не была перекрыта  
деревянным щитом (щит перекрытия находился в указанной шахте между 3-м и 4-м эта-  
жами). Рядом с данной шахтой находилась еще одна шахта, на которой в тот момент была  
установлена бетонная плита. Для подхода к рабочему месту Бурлакову Н.С. нужно было  
либо обойти обе шахты вокруг, либо пройти напрямую по выложенной кирпичной стене  
шириной в 2,5 кирпича (примерно 625 мм), примыкавшей к открытой шахте. Бурлаков Н.С.  
поднялся по лестничным маршам на нужный этаж, после чего воспользовался более  
коротким путем. Во время прохода по кирпичной стене Бурлаков Н.С. по неизвестным  
причинам начал падать в открытую шахту. В процессе падения Бурлаков Н.С. пытался  
схватиться руками за стену, однако удержаться у него не получилось, и он упал в откры-  
тую шахту лифта с высоты 8-го этажа на деревянный щит перекрытия, расположенный  
между 3-м и 4-м этажами. В момент происшествия на 8-м этаже находились другие работники  
бригады, один из которых, каменщик Маклаков А.Е., видел процесс падения, но не успел  
вовремя оказать помощь для предотвращения падения Бурлакова Н.С. Маклаков А.Е.  
сразу сообщил о случившемся другому работнику, каменщику Куркову С.П., который тут

же спустился по лестнице на уровень здания, где находился деревянный щит, на который упал Бурлаков Н.С., рассказал о случившемся по телефону начальнику участка и вызвал скорую медицинскую помощь. Позже, во время опроса Бурлакова Н.С., установлено, что в процессе падения он ударился головой о металлическую арматуру, торчащую из стен внутри шахты, и от болевого шока потерял сознание, в результате чего пострадавший не помнит подробностей падения, в том числе причин, по которым оно произошло.

В ходе расследования установлено:

В соответствии с медицинским заключением Бюджетного учреждения здравоохранения Зареченской области «Светлоградская областная клиническая больница № 1» формы № 315/у от 27.05.2024 исх. № 86-13/1181, пострадавший Бурлаков Н.С. в результате несчастного случая получил следующую травму: «Тяжелая сочетанная травма. Ушиб головного мозга легкой степени, травматическое САК. Ушибленная рана мягких тканей лобной области. Компрессионно-оскольчатые переломы тел L4, L5 позвонков. Открытый перелом диафиза правой большеберцовой кости со смещением отломков, открытый оскольчатый перелом левой пяточной кости со смещением отломков, вывих левой стопы. Травматический шок 2–3-й степени». Код диагноза по МКБ-10: T06.8, T79.4. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории тяжелых.

Согласно приказу от 21.08.2023 № 49 «Об ответственных за обеспечение требований охраны труда», утв. генеральным директором Плиевым А.Н., для создания условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, приказано назначить ответственным за обеспечение требований охраны труда в целом по организации главного инженера Шлеменко С.Ю., по строительной площадке (пер. Весенний, поз. 10) – старшего производителя работ – начальника участка Шевченко С.А.

В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции по охране труда каменщика ИОТ-2, утв. генеральным директором Плиевым А.Н. 30.08.2023, к опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов в строительном производстве относятся в том числе места на расстоянии ближе 2 м от неогражденных (отсутствие защитных ограждений) перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Согласно пункту 1.6 Инструкции по охране труда каменщика ИОТ-2, утв. генеральным директором Плиевым А.Н. 30.08.2023, каменщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.

В соответствии с пунктом 1.9 Инструкции по охране труда каменщика ИОТ-2, утв. генеральным директором Плиевым А.Н. 30.08.2023, обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности

сделать это каменщики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

В соответствии с пунктом 1.10 Инструкции по охране труда каменщика ИОТ-2, утв. генеральным директором Плиевым А.Н. 30.08.2023, при кладке зданий каменщики обязаны в том числе возводить каждый последующий этаж здания только после укладки перекрытий над возведенным этажом.

Согласно пункту 1.4 Инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте ИОТ-27, утв. генеральным директором Плиевым А.Н. 30.08.2023, к работам на высоте относятся работы, при которых в том числе существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более.

В соответствии с пунктом 1.5 Инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте ИОТ-27, утв. генеральным директором Плиевым А.Н. 30.08.2023, при невозможности исключения работ на высоте безопасность работников достигается путем реализации мер СУОТ по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования следующих инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей:

– применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах;

– применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов;

– использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

В ЗАО СМП «Стройиндустрия» разработано Положение об охране труда в организации и утверждено генеральным директором Плиевым А.Н. 20.05.2019. В соответствии с пунктом 2.2 данного Положения организация должна обеспечить в том числе безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

На основании Устава ЗАО СМП «Стройиндустрия», утв. внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 31.10.2011 года № б/н; председатель собрания Храпова Н.К.), генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет интересы Общества во вне, без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

На основании протокола собрания учредителей Общества приказом от 09.06.2012 № 51 генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» назначен Плиев А.Н.

Таким образом, законным представителем организации является генеральный директор Плиев А.Н., который несет ответственность за создание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда, в том числе за обеспечение безопасности работников.

На рабочем месте каменщика в ЗАО СМП «Стройиндустрия» 23.05.2022 проведены идентификация опасностей и оценка рисков (карта № 14А). Согласно карте № 14А места



прохода по строительной площадке являются одним из источников опасности на данном рабочем месте. Методом управления данной опасностью является выполнение работ согласно должностной инструкции. Кроме того, исходя из карты оценки рисков работодателем рассмотрено такое опасное событие, как падение с высоты. К мерам по управлению риском отнесено использование средств индивидуальной защиты. Таким образом, при идентификации опасностей и оценке рисков на рабочем месте каменщика не разработаны необходимые мероприятия по управлению рисками исходя из инструкции по охране труда для каменщика, а также правил по охране труда при работе на высоте, а именно: не указаны такие мероприятия, как установка защитных ограждений и знаков безопасности, средств подмащивания и иных конструкций для соблюдения требований охраны труда.

В ходе расследования несчастного случая с Бурлаковым Н.С. было установлено, что шахта лифта, рядом с которой проводились работы, не была перекрыта плитой, защитные и сигнальные ограждения, а также знаки безопасности отсутствовали. Согласно протоколам опроса пострадавшего, очевидцев несчастного случая и должностных лиц, выявлено, что на данном строительном участке для перекрытия указанной опасной зоны (шахта лифта) используются деревянные щиты, которые устанавливаются при помощи крана на металлическую арматуру на каждом отстроенном этаже. Однако во время происшествия несчастного случая в указанной шахте находился только один щит-перекрытие, который был расположен между 3-м и 4-м этажами здания. Соответственно требования инструкций по охране труда ЗАО СМП «Стройиндустрия» не были соблюдены, а именно: опасный участок с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более был открыт, не имел ограждений, знаков безопасности и средств подмащивания. Применение средств коллективной защиты, а именно монтажного пояса, в момент происшествия несчастного случая было невозможно ввиду того, что работник Бурлаков Н.С. фактически не приступил к работе, падение в открытую шахту произошло по пути следования к рабочему месту. В соответствии с пояснениями начальника участка Шевченко С.А., в комплексной бригаде, в которой работал Бурлаков Н.С., с учетом мнения работников и вышестоящего руководства бригадиром был назначен каменщик Борисов Е.Н. Согласно протоколу опроса Шевченко С.А. от 06.06.2024, на бригадира Борисова Е.Н. возлагались в том числе обязанности по обеспечению и контролю безопасных условий труда на рабочих местах работников бригады. Со слов Шевченко С.А., Борисов Е.Н. нес ответственность за установку перекрытий, перемещение вышеуказанных щитов на уровни отстроенных этажей здания, соблюдение работниками техники безопасности и применение ими средств индивидуальной защиты. Также Шевченко С.А. в ходе опроса пояснял, что им неоднократно были даны указания Борисову Е.Н. на поднятие деревянного щита-перекрытия на необходимый уровень, но Борисов Е.Н. ввиду недостатка времени не исполнял данные указания. Однако исходя из опроса бригадира Борисова Е.Н. от 06.06.2024, в его обязанности данные функции не входят, по должностной инструкции он является каменщиком и на добровольной основе по устной договоренности выполняет некоторые функции бригадира, а именно: организует производство работ согласно чертежам, заказывает раствор и другие материалы для строительства. Кроме того, в рамках расследования установлено, что

документация, согласно которой Борисов Е.Н. должен выполнять обязанности бригадира в ЗАО СМП «Стройиндустрия», отсутствует, должностные обязанности бригадира комплексной бригады локальными нормативными актами не закреплены.

Согласно протоколу опроса Бурлакова Н.С. от 05.06.2024, пострадавший пояснил, что с его стороны и со стороны работников бригады неоднократно поступали напоминания в адрес бригадира и начальника участка о перекрытии опасных участков, в том числе шахты лифта, в которую произошло падение Бурлакова Н.С. Данная информация подтвердилась в ходе опроса других работников бригады, а именно: каменщиков Маклакова А.Е. и Кузнецова С.Н. Начальник участка, в свою очередь, давал данные указания бригадиру Борисову Е.Н., но фактического исполнения не последовало, на момент строительства 8-го этажа здания щит-перекрытие оставался на уровне между 3-м и 4-м этажами.

В соответствии с должностной инструкцией старшего производителя работ (начальника участка) ЗАО СМП «Стройиндустрия», утв. генеральным директором Плиевым А.Н. от 22.03.2016, старший производитель работ обязан в том числе руководить производителями работ, устанавливать им производственные задания, координировать и контролировать их деятельность; организовывать применение технологической оснастки, средств защиты и санитарно-бытовых помещений, а также строительных машин и механизмов, энергетических установок, транспортных средств в соответствии с их назначением; систематически проводить специальный осмотр участка, проверяя условия труда рабочих, и принимать меры к устранению выявленных недостатков.

Согласно справке, предоставленной ЗАО СМП «Стройиндустрия» в Государственную инспекцию труда, в организации отсутствует технологическая документация на выполняемый Бурлаковым Н.С. вид работ, таким образом, в документах работодателя нигде не установлены схема передвижения работников по опасному производственному участку либо требования безопасности и правила прохода к рабочим местам работников. Таким образом, нарушений требований безопасности и локальной нормативной документации ЗАО СМП «Стройиндустрия» со стороны каменщика Бурлакова Н.С. не установлено.

В соответствии с должностной инструкцией главного инженера ЗАО СМП «Стройиндустрия», утв. генеральным директором Плиевым А.Н. от 22.03.2016, в должностные обязанности главного инженера входит в том числе своевременная подготовка технической документации (чертежей, спецификаций, технических условий, технологических карт).

Таким образом, в нарушение должностных инструкций, инструкций по охране труда, Положения об охране труда в организации работодателем и должностными лицами организации не обеспечен должный контроль за проведением работ на опасном участке, не разработана технологическая документация, предусматривающая правила прохода по опасному участку, размещение защитных ограждений, знаков безопасности и средств подмащивания, а также некорректно разработаны мероприятия по снижению рисков на данном участке, что повлекло происшествие несчастного случая на производстве в результате падения каменщика ЗАО СМП «Стройиндустрия» Бурлакова Н.С. в открытую шахту лифта.



При расследовании несчастного случая работодателем в комиссию был представлен ряд других документов, при рассмотрении которых было установлено следующее:

Бурлаков Н.С. был принят в ЗАО СМП «Стройиндустрия» каменщиком комплексной бригады согласно трудовому договору от 08.02.2022 № 3-ср по основной работе на определенный срок (на время строительных работ, пер. Весенний, поз. 8, с 09.02.2022 по 06.05.2022).

В соответствии с трудовым договором от 08.02.2022 № 3-ср Бурлакову Н.С. установлена пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье. Начало рабочего времени 08:00, перерыв для отдыха и питания с 12:00 до 13:00. Окончание работы в 17:00.

Согласно дополнительному соглашению от 08.09.2023 № 83 к трудовому договору от 08.02.2022 № 3-ср, раздел 4 трудового договора изложить в следующей редакции: настоящий трудовой договор заключен на определенный срок (с 09.09.2023 по 31.10.2024).

В соответствии с частью 3 статьи 214 ТК РФ работодатель обязан обеспечить:

– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

– соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда;

– обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда;

– в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований;

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

– разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии такого представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

Согласно статье 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, в том числе: не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

В соответствии со статьей 219 ТК РФ работники, в том числе руководители организаций, и работодатели – индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда. Обучение по охране труда предусматривает получение знаний, умений и навыков в ходе проведения в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ или в организациях, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда.

Согласно пункту 16 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работ на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников, допускаемых к работам на высоте впервые, переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения, либо имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.

Согласно протоколу от 30.08.2023 № 85/08д/о, Бурлаков Н.С. прошел обучение и проверку знаний требований охраны труда при работе на высоте в августе 2023 года.

Работодателем ЗАО СМП «Стройиндустрия» в Государственную инспекцию труда была предоставлена справка о том, что с момента трудоустройства 08.02.2022 до 30.08.2023 каменщик Бурлаков Н.С. обучение по охране труда при работе на высоте не проходил, что не соответствует требованиям пункта 16 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

Таким образом, в нарушение требований статей 76, 214, 219 Трудового кодекса РФ; пункта 16 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, каменщик ЗАО СМП «Стройиндустрия» Бурлаков Н.С. был допущен к работе с 08.02.2022 по 30.08.2023 без прохождения обучения по охране труда в установленном порядке.

В соответствии со статьей 220 Трудового кодекса РФ работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности, для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с нормативными правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры.

В соответствии с картой специальной оценки условий труда от 22.02.2023 № 34А на рабочем месте каменщика комплексной бригады выявлены следующие вредные (опасные) факторы: тяжесть трудового процесса – класс 3.1. Итоговый класс условий труда – 3.1. Работник на рабочем месте каменщика комплексной бригады по результатам оценки условий труда подлежит прохождению медицинских осмотров по пункту 5.1 (тяжесть трудового процесса) (1 раз в год) приложения к приказу Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

В соответствии с пояснениями ЗАО СМП «Стройиндустрия» (справка) предварительный и периодические медицинские осмотры каменщику Бурлакову Н.С. не проводились.

Таким образом, работодатель ЗАО СМП «Стройиндустрия» допустил каменщика Бурлакова Н.С. к работе без прохождения медицинских осмотров в установленном порядке в нарушение требований статей 76, 214, 220 Трудового кодекса РФ.

Согласно пункту 22 Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, в разделе «Общие требования охраны труда» необходимо предусматривать в том числе требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ; перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными государственными нормативными требованиями охраны труда, или ссылку на локальный нормативный акт; правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

В соответствии с пунктом 25 Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, в разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» необходимо отражать в том числе действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков).

Согласно пункту 26 Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, в разделе «Требования охраны труда по окончанию работ» необходимо отражать в том числе требования соблюдения личной гигиены.

В Инструкции по охране труда каменщика ИОТ-2, утв. генеральным директором АО ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н. 30.08.2023, по которой Бурлаков Н.С. проходил инструктаж на рабочем месте, не указаны требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ, перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными государственными нормативными требованиями охраны труда, или ссылка на локальный нормативный акт, правила личной

гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы, действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмирровании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков), а также требования соблюдения личной гигиены по окончании работ, что свидетельствует о нарушении порядка разработки инструкции по охране труда каменщика. Нарушены требования статьи 214 Трудового кодекса РФ; пунктов 22, 25, 26 Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н.

В соответствии с пунктом 25 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н, выдача работникам и возврат ими СИЗ, выдача дерматологических СИЗ, смывающих средств фиксируются записью в личной карточке учета выдачи СИЗ (в электронном или бумажном виде), рекомендуемый образец которой предусмотрен приложением № 2 к Правилам.

Согласно пункту 34 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н, выдача и сдача дежурных СИЗ по окончании нормативного срока эксплуатации фиксируются в карточке выдачи дежурных СИЗ (в электронном или бумажном виде), рекомендуемый образец которой предусмотрен приложением № 3 к Правилам.

Работодателем ЗАО СМП «Стройиндустрия» предоставлена личная карточка № б/н учета выдачи СИЗ каменщику Бурлакову Н.С., согласно которой Бурлакову Н.С. 22.03.2024 были выданы костюм защитный и ботинки.

Выдача таких средств индивидуальной защиты, как монтажный пояс, каска, очки, рукавицы, фиксируется в общем журнале учета выдачи СИЗ, что не соответствует требованиям пунктов 25, 34 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н.

Согласно пункту 35 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать в соответствии с утвержденным им положением СУОТ проведение технико-технологических и организационных мероприятий:

а) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее – ППР на высоте) или разработку и утверждение технологических карт на производство работ (содержание ППР и технологических карт на высоте предусмотрено п. 36 Правил); ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты;

б) организационные мероприятия, включающие в себя распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя и назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте; лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки (далее – люлька); лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте, лиц, имеющих право выдавать

наряд-допуск, лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (содержание плана предусмотрено пп. 43–44 Правил), а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

В нарушение требований пункта 35 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, работодателем ЗАО СМП «Стройиндустрия» не организованы в должном объеме технико-технологические и организационные мероприятия, не разработан план производства работ на высоте, не назначены лица, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

В соответствии с требованиями пункта 82 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, проемы, в которые могут упасть (выпасть) работники, закрываются, ограждаются и обозначаются знаками безопасности.

В нарушение требований пункта 82 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, шахта лифта, в которую произошло падение каменщика Бурлакова Н.С., на момент происшествия несчастного случая была открыта, ограждения и знаки безопасности отсутствовали.

Следовательно, в нарушение статьи 214 Трудового кодекса РФ на момент происшествия несчастного случая рабочие места каменщиков комплексной бригады находились в неудовлетворительном состоянии, что повлекло наступление несчастного случая в результате падения в неогражденную открытую шахту лифта.

8.1. Вид происшествия падение пострадавшего с высоты, в том числе  
(указывается вид (тип) несчастного случая)

Код 1.02.2
------------

  
падение на глубину (в шахту лифта).

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:

согласно медицинскому заключению Бюджетного учреждения здравоохранения Зареченской области «Светлоградская областная клиническая больница № 1» формы № 315/у от 27.05.2024 исх. № 116-13/1281,  

Код МКБ T06.8, T79.4
Код 3.01.2

  
пострадавший Бурлаков Н.С. в результате несчастного случая получил следующую травму: «Тяжелая сочетанная травма. Ушиб головного мозга легкой степени, травматическое САК. Ушибленная рана мягких тканей лобной области. Компрессионно-оскольчатые переломы тел L4, L5 позвонков. Открытый перелом диафиза правой большеберцовой кости со смещением отломков, открытый оскольчатый перелом левой пяточной кости со смещением отломков, вывих левой стопы. Травматический шок 2–3-й степени».  
Код диагноза по МКБ-10: T06.8, T79.4. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории тяжелых.

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения: Медицинское освидетельствование на состояние опьянения

(нет, да — указывается состояние и степень опьянения)  
Бурлакова Н.С. не проводилось (от 27.05.2024 исх. № 86-13/1181).  
в соответствии с заключением по результатам медицинского освидетельствования с указанием его реквизитов)



<p>9. Причины несчастного случая: <u>Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в отсутствии защитных и сигнальных ограждений, знаков</u>  <small>(указываются основная и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)</small></p>	Основная	Код 2.09
	Сопутств.	Код 2.02, 2.08.10, 2.08.10.1

безопасности, средств подмащивания и перекрытий технологических проемов и отверстий. Нарушены требования статьи 214 Трудового кодекса РФ; пункта 82 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; пункты 1.2, 1.10 Инструкции по охране труда каменщика ИОТ-2, утв. генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н. 30.08.2023; пункта 1.5 Инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте ИОТ-27, утв. генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н. 30.08.2023; пункта 2.2 Положения об охране труда в организации, утв. генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н. 20.05.2019.

Сопутствующие причины:

1. Несовершенство технологического процесса, а именно: отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу. Нарушены требования статьи 214 Трудового кодекса РФ; пункта 35 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

2. Недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, выразившиеся в некорректной разработке мероприятий по управлению профессиональными рисками, а именно: на рабочем месте каменщика не были рассмотрены такие меры по снижению уровня риска падения с высоты, как установка защитных и сигнальных ограждений, знаков безопасности, что привело к падению Бурлакова Н.С. в открытую шахту лифта. Нарушены требования статьи 214 Трудового кодекса РФ; пункта 2.2 Положения об охране труда в организации, утв. генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н. 20.05.2019; пункта 1.2 Инструкции по охране труда каменщика ИОТ-2, утв. генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н. 30.08.2023; пункта 1.5 Инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте ИОТ-27, утв. генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н. 30.08.2023.

3. Недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, выразившиеся в отсутствии контроля со стороны главного инженера и начальника участка за установкой защитных и сигнальных ограждений, знаков безопасности, средств подмащивания и перекрытий технологических проемов и отверстий, а также в непроведении организационных мероприятий и назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте. Нарушены требования статьи 214 Трудового кодекса РФ; пункта 35 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; приказа от 21.08.2023 № 49 «Об ответственных за обеспечение требований охраны труда», утв. генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н.; пункта 2.2 Положения об охране труда в организации, утв. генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н. 20.05.2019; должностной инструкции старшего производителя работ (началь-

ника участка) ЗАО СМП «Стройиндустрия», утв. генеральным директором Плиевым А.Н. от 22.03.2016; должностной инструкции главного инженера ЗАО СМП «Стройиндустрия», утв. генеральным директором Плиевым А.Н. от 22.03.2016.

10. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Шлеменко С.Ю. – главный инженер ЗАО СМП «Стройиндустрия», не организовал (фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований, нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, разработку технологической документации на выполняемую работу, не осуществил указанными в пункте 9 настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего (пострадавших) в порядке, должный контроль за содержанием рабочих мест в соответствии с требованиями определенном Трудовом кодексе Российской Федерации, указывается степень его (их) вины в процентах охраны труда, а также за назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное определенном Трудовом кодексе Российской Федерации, указывается степень его (их) вины в процентах проведение работ на высоте, чем нарушил статью 214 Трудового кодекса РФ, пункт 35 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, должностную инструкцию главного инженера ЗАО СМП «Стройиндустрия», утв. генеральным директором Плиевым А.Н. от 22.03.2016.

2. Шевченко С.А. – старший производитель работ (начальник участка) ЗАО СМП «Стройиндустрия», не обеспечил контроль за соблюдением требований охраны труда на опасном производственном участке, а именно: не организовал наличие защитных и сигнальных ограждений, знаков безопасности, средств подмащивания и перекрытий технологических проемов и отверстий, не предпринял меры к устранению недостатков на рабочих местах, не назначил лиц, ответственных за безопасное проведение работ на высоте, чем нарушил требования статьи 214 Трудового кодекса РФ; пунктов 35, 82 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; приказа от 21.08.2023 № 49 «Об ответственных за обеспечение требований охраны труда», утв. генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н.; должностной инструкции старшего производителя работ (начальника участка) ЗАО СМП «Стройиндустрия», утв. генеральным директором Плиевым А.Н. от 22.03.2016.

3. Плиев А.Н. – генеральный директор ЗАО СМП «Стройиндустрия», не обеспечил функционирование системы управления охраной труда в ЗАО СМП «Стройиндустрия», а именно: не организовал корректную разработку и проведение мероприятий по управлению профессиональными рисками на рабочем месте каменщика, тем самым нарушил статью 214 Трудового кодекса РФ; пункт 2.2 Положения об охране труда в организации, утв. генеральным директором ЗАО СМП «Стройиндустрия» Плиевым А.Н. 20.05.2019.

11. Квалификация и учет несчастного случая: Руководствуясь статьей 229.2 Трудового кодекса РФ и пунктом 31 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве (излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о квалификации несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи Трудового кодекса Российской Федерации в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, и пункты настоящего Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях) и указывается наименование организации (фамилия, инициалы работодателя – физического лица), утв. приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, данный несчастный случай где подлежит учету и регистрации несчастный случай)

комиссией квалифицируется как несчастный случай на производстве и подлежащий учету и регистрации в ЗАО СМП «Стройиндустрия».

12. Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, сроки:

1. Провести совещание по охране труда, на котором довести до сведения руководите-  
(указываются содержание мероприятий и сроки их выполнения)  
телей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины данного несчастного случая. Срок исполнения: до 30.07.2024.

2. Обсудить данный несчастный случай в трудовом коллективе ЗАО СМП «Стройиндустрия». Срок исполнения: до 30.07.2024.

3. Разработать план производства работ или иную технологическую документацию на выполняемую работу. Срок исполнения: до 30.07.2024.

4. Устранить недостатки в организации рабочих мест, обеспечить своевременную уста-  
новку защитных и сигнальных ограждений, знаков безопасности, средств подмащивания  
и перекрытий технологических проемов и отверстий. Срок исполнения: до 24.07.2024.








5. Организовать управление профессиональными рисками на рабочем месте камен-  
щика. Срок исполнения: до 30.07.2024.

6. Обеспечить функционирование системы производственного контроля на опасных  
участках. Назначить лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение  
работ на высоте. Срок исполнения: до 30.07.2024.

13. Прилагаемые документы и материалы расследования:

<...>  
(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования)

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая:

	Лойко А.В.	19.06.2024
<small>(подпись, фамилия, инициалы, дата)</small>		
	Кульков А.Н.	19.06.2024
<small>(подпись, фамилия, инициалы, дата)</small>		
	Тюльпанов В.В.	19.06.2024
<small>(подпись, фамилия, инициалы, дата)</small>		
	Дмитриев Ю.В.	19.06.2024
<small>(подпись, фамилия, инициалы, дата)</small>		
	Шлеменко С.Ю.	19.06.2024
<small>(подпись, фамилия, инициалы, дата)</small>		
	Бойкова О.О.	19.06.2024
<small>(подпись, фамилия, инициалы, дата)</small>		
	Антонов Д.В.	19.06.2024
<small>(подпись, фамилия, инициалы, дата)</small>		

Сведения о вручении (направлении) акта о расследовании несчастного случая, квали-  
фицированного как несчастный случай, не связанный с производством, пострадавшему,  
законному представителю или иному доверенному лицу (по их требованию)