

Образец акта расследования тяжелого несчастного случая со штукатуром по фасадным работам из-за падения с лесов

Форма № 5

АКТ

о расследовании группового несчастного случая
(легкого несчастного случая, тяжелого несчастного случая,
несчастного случая со смертельным исходом)

Код 3.01.2

1. Расследование тяжелого несчастного случая,
(группового, легкого, тяжелого, со смертельным исходом)
происшедшего « 15 » июня 20 24 г. в 09 час. 30 мин.

Общество с ограниченной ответственностью «Успех», (наименование организации, адрес в пределах места нахождения (далее – ООО «Успех»). Юридический адрес: 394026, юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика,	ИНН 3662239041	ОКВЭД 43.99
	Код 3.04.2	

Высокоградская область, г. Высокоград, ул. Электрическая, д. 18, офис 3; место
ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД); численность работников;
фактического осуществления деятельности по договору с ООО «Высокоградфасад Строй»
о предоставлении труда работников (персонала) от 25.04.2024: Высокоградская область,
г. Ново-Высокоград, жилищная застройка «Станки». Численность работников – 79 человек.
проведено в период с « 15 » июня 20 24 г. по « 13 » июля 20 24 г.

2. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

Клименко Д.И. – главный государственный инспектор труда Государственной
(фамилия, инициалы, должность, место работы)
инспекции труда в Высокоградской области.

Члены комиссии:

– Козлодоева К.С. – консультант отдела расследования и экспертизы страховых
случаев Управления организации страхования профессиональных рисков Отделения
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Высокоградской
области;

– Блинков Т.Г. – консультант отдела государственной политики в сфере охраны
и условий труда министерства труда и занятости населения Высокоградской области;

– Древянкин Ю.В. – главный технический инспектор по охране труда Союза
«Высокоградское областное объединение организаций профсоюзов»;

– Андреев А.В. – заместитель генерального директора ООО «Высокоградфасад Строй»;

– Меншикова М.А. – инженер ПТО ООО «Высокоградфасад Строй»;

– Приемыхов В.Н. – монтажник конструкций вентилируемых фасадов
ООО «Высокоградфасад Строй»;

– Бригадиров Д.В. – специалист по охране труда ООО «Высокоградфасад Строй»;

– Черткова Е.Ю. – генеральный директор ООО «Успех».

3. Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:

Законный представитель или иное доверенное лицо пострадавшего участия
(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилия, инициалы,
в работе комиссии не принимали
должность и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного случая)

4. Сведения о пострадавшем:

4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Саидов Саид	
4.2. Пол (мужской, женский)	мужской	Код 3.05.1
4.3. Дата рождения	19.05.2000	Код 3.06.2
4.4. Профессиональный статус	строитель зданий	Код 3.12.7111
4.5. Статус занятости	работник, выполняющий работу на условиях трудового договора	Код 3.13.1.1
4.6. Профессия (должность)	фасадчик	Код 3.14.

4.7. Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 0 лет 0 месяцев
(число полных лет и месяцев)
(29 дней), в том числе в данной организации 0 лет 0 месяцев (29 дней) Код 3.07.1
(число полных лет и месяцев)

4.8. Семейное положение холост, иждивенцев нет
(состав семьи, фамилии, инициалы,
возраст членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)

5. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:

5.1. Вводный инструктаж 16.05.2024
(число, месяц, год)

5.2. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профессии
(нужное подчеркнуть)
или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 16.05.2024
(число, месяц, год)

5.3. Стажировка: с 03.05.2024 по 08.05.2024
(указывается период прохождения стажировки; если не проводилась, указывается «не проводилась»)

5.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произо-
шел несчастный случай: с 04.05.2024 по 05.05.2024; 03.05.2024; 02.05.2024; 01.06.2024,
(указывается период обучения; если не проводилось, указывается «не проводилось»)
с 04.06.2024 по 05.06.2024

5.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при вы-
полнении которой произошел несчастный случай: протокол от 05.06.2024 № 792;
(число, месяц, год, № протокола)

протокол от 03.06.2024 № 234/СИЗ; протокол от 02.06.2024 № 400/ПП; протокол от 05.06.2024 № 80В.

6. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, требуется проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права):

6.1. Медицинский осмотр (предварительный, периодический): 14.05.2024
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

6.2. Психиатрическое освидетельствование не требуется
(число, месяц, год)

(если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не требуется»)

6.3. Предсменный (предполетный) медицинский осмотр: не требуется
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай:

7.1. Место происшествия: Место происшествия несчастного случая расположено
(краткое описание места происшествия с указанием адреса места происшествия)
на строительной площадке жилого дома, расположенного на объекте: Жилая застройка в г. Ново-Высокоград «Станки» сек. 1–6. На данном объекте расположен пятиэтажный жилой дом, к фасадной стороне которого приставлены металлические леса. Леса металлические стоечные приставные клиночного типа из стальных труб с клиновым креплением элементов. Леса имеют на момент осмотра 23.06.2024 8 ярусов. Ширина яруса (прохода) 1 м. На площади в горизонтальной проекции на леса уложены деревянные настилы размерами 1,2 м на 0,7 м, толщиной 25 мм. Деревянные настилы к горизонтальным элементам лесов не закреплены. Высота от земли до четвертого яруса лесов 6,96 м.

В ходе осмотра был просмотрен фрагмент видеозаписи с камеры внешнего наблюдения, которой был зафиксирован момент несчастного случая с Саидовым С. В ходе просмотра установлено, что Саидов С. стоит на деревянном настиле четвертого от земли яруса вышеуказанных лесов, становится на край настила, в результате чего настил с другой стороны приподнимается, Саидов С. теряет равновесие и падает с лесов на землю с высоты 6,96 м. При этом установлено, что в месте, где на-

ходиллся Саидов С. отсутствует горизонтальный элемент лесов (перила). На месте производства работ имеются страховочные привязи.

Несчастный случай произошел в светлое время суток (09:30), при естественном освещении. Температура воздуха +26 °С.

Краткая характеристика места происшествия составлена на основании протокола осмотра места несчастного случая от 23.06.2024 и фотоматериалов, а также видеозаписи с камер видеонаблюдения за 15.06.2024.

7.2. Опасные и (или) вредные производственные факторы: потенциально опасным производственным фактором является возможность травмирования в результате
(указываются опасные и (или) вредные производственные факторы со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)
падения с высоты при разности уровней высот.

7.3. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю (при наличии):
леса стоечные приставные клиночного типа, ГОСТ 27321-87, заводской номер
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)
2007/31, дата выпуска 30.07.2014, организация-изготовитель ООО «Техноспектр».

7.4. Сведения о проведении специальной оценки условий труда:

не проводилась

(с указанием индивидуального номера рабочего места, класса (подкласса) условий труда,

Код 3.08.5

если специальная оценка условий труда не проводилась, указывается «не проводилась»)

7.5. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест:

ИНН

(наименование, ИНН)

(если специальная оценка условий труда не проводилась, данный пункт не заполняется)

7.6. Сведения о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте: _____

Положение по идентификации опасностей и оценке уровней профессиональных рисков,
(дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке профессиональных рисков
утв. 20.05.2024 генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй». Отчет
на рабочем месте и (или) на месте (объекте), где произошел несчастный случай; сведения об ознакомлении пострадавшего с результатами оценки
о проведении оценки профессиональных рисков ООО «Высокоградфасад Строй»,
профессиональных рисков) (если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась, указывается «не проводилась»)
утв. 20.05.2024 генеральным директором. Карта № 1 оценки профессиональных рис-
ков на рабочем месте монтажника конструкций вентилируемых фасадов. Сведения
об ознакомлении Саидова С. с данной картой отсутствуют

7.7. Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты:

Согласно личной карточке учета выдачи СИЗ Саидову С. выданы 08.06.2024 следующие
(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты)
СИЗ: полуботинки «Кросс-23ПУ» с металлическим подноском; костюм «Фаворит»;
каска; привязь страховочная; очки защитные.

8. Обстоятельства несчастного случая:

Фасадчиком ООО «Успех» Саидовым С. с июня 2024 года в составе бригады выполнялись (описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное изложение событий и действий пострадавшего
фасадные работы на объекте Жилая застройка в г. Ново-Высокоград «Станки» сек. 1–6
(пострадавших) и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе проведения расследования)
на основании договора от 25.04.2024 о предоставлении труда работников (персонала),
заключенного ООО «Успех» с ООО «Высокоградфасад Строй».

15.06.2024 примерно в 07:00 Саидов С. прибыл на вышеуказанный объект и приступил к выполнению работ, а именно к нанесению на фасад здания декоративной штукатурки с лесов. Во время выполнения указанных работ, находясь на деревянном настиле 4-го яруса лесов, Саидов С. наступил на край настила, в результате чего настил с другой стороны приподнялся, Саидов С. потерял равновесие и упал с лесов на землю с высоты 6,96 м, получив различные травмы. В связи с произошедшим на место были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи, которые по приезду госпитализировали Саидова С. в ФГБУЗ КБ № 13 ФМБА России.

В ходе расследования установлено следующее.

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести ФГБУЗ КБ № 13 ФМБА России от 17.06.2024 № 2 пострадавший Саидов С. в результате несчастного случая получил следующую травму: Т 06.8 Сочетанная травма живота. Тупая травма живота. Разрыв селезенки. Внутрибрюшное кровотечение. Ушиб левой почки. Забрюшинная гематома области левой почки. Ушиб грудной клетки. Ушиб легких. Множественные ссадины передней поверхности грудной клетки. Закрытый перелом нижней трети лучевой кости справа со смещением отломков. Закрытый перелом большого вертела правой бедренной кости. Согласно схеме определения указанное повреждение относится к категории тяжелых.

Согласно Акту медицинского освидетельствования на состояние опьянения ФГБУЗ КБ № 13 ФМБА России от 17.06.2024 № 7 состояние опьянения у Саидова С. не установлено.

Согласно трудовому договору от 16.05.2024 № 54 Саидов С. принят на работу на должность фасадчика в ООО «Успех». Работнику устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени. Режим работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

Согласно Правилам внутреннего трудового распорядка ООО «Высокоградфасад Строй», для работников, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя

выходными днями в субботу и воскресенье; начало работы в 08:00, окончание работы в 17:00; перерыв для отдыха и питания с 12:00 до 13:00.

Саидову С. 23.04.2024 УВМ ГУ МВД России по Высокоградской области был выдан патент серия 36 № 2400006703 на выполнение работ по должности «фасадчик».

Согласно п. 1.1 договора подряда от 22.04.2024 № 22-04/24, заключенного между ООО СЗ «Продвижение» (Заказчик) и ООО «Высокоградфасад Строй» (Подрядчик) Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией 03-07-23-АР, строительными нормами и правилами выполнить своими силами и материалами работы по устройству штукатурного фасада с устройством тонкослойной декоративной штукатуркой на объекте: Жилая застройка в г. Ново-Высокоград «Станки» сек. 1–6, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную договором стоимость работ.

Согласно п. 1.1 договора о предоставлении труда работников (персонала) от 25.04.2024, заключенного между ООО «Высокоградфасад Строй» (Заказчик) и ООО «Успех» (Исполнитель), Исполнитель обязуется предоставить услугу по предоставлению своего персонала Заказчику для выполнения им следующих работ: работы по устройству тонкослойной декоративной штукатуркой на объекте: Жилая застройка в г. Ново-Высокоград «Станки» сек. 1–6, а Заказчик – оплатить Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные договором.

Согласно пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 Заказчик обязан:

– передать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения персоналом своих обязательств по договору;

– предоставить сотрудникам Исполнителя помещение и инструмент, необходимый для исполнения данного договора; обеспечить безопасные условия труда в соответствии с требованиями действующего законодательства;

– при проведении работ, являющихся предметом договора, нести ответственность за соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, по соблюдению пожарной безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории производства работ, в том числе проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала;

– обеспечить соблюдение требований по охране труда при производстве работ в отношении предоставленного персонала в соответствии с действующим законодатель-

ством (проведение медосмотров, инструктажей, обучения и т. д.). Соответствующие мероприятия проводятся за счет Заказчика.

Согласно представленным ООО «Высокоградфасад Строй» документам Саидов С. 16.05.2024 прошел вводный инструктаж по программе вводного инструктажа, утв. 18.09.2023 генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй». Саидов С. прошел 16.05.2024 первичный инструктаж на рабочем месте в объеме Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях, утв. 18.09.2023 генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй»; Инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте, утв. 18.09.2023 генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй»; Инструкции по охране труда фасадчика, утв. 10.06.2024 генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй».

Саидов С. прошел стажировку в период с 03.05.2024 по 08.05.2024.

Саидов С. очно прошел 02.05.2024 обучение и проверку знаний требований охраны труда в Учебном центре ООО «Новации» по программе «Обучение по вопросам оказания первой помощи пострадавшим» в объеме 8 часов (протокол от 02.05.2024 № 470/ПП), утв. 16.01.2023 генеральным директором ООО «Новации».

Саидов С. очно прошел 03.05.2024 обучение и проверку знаний требований охраны труда в Учебном центре ООО «Новации» по программе «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты» в объеме 8 часов (протокол от 03.05.2024 № 234/СИЗ), утв. 16.01.2023 генеральным директором ООО «Новации».

Саидов С. дистанционно прошел 04.05.2024–05.05.2024 обучение и проверку знаний требований охраны труда в Учебном центре ООО «Новации» по программе «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОНР» в объеме 16 часов (протокол от 05.06.2024 № 792), утв. 12.08.2022 генеральным директором ООО «Новации. В указанной программе практические занятия не предусмотрены.

Саидов С. очно прошел 01.06.2024, 04.06.2024–05.06.2024 обучение и проверку знаний требований охраны труда в Учебном центре ООО «Новации» по программе «Охрана труда при работе на высоте» в объеме 24 часов (протокол от 05.06.2024 № 80В), утв. 16.01.2023 генеральным директором ООО «Новации».

Согласно п. 1.3 Инструкции по охране труда фасадчика, утв. 10.06.2024 генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй», при нахождении на территории стройплощадки фасадчики должны носить защитные каски. Кроме того, при использовании

раствора необходимо использовать защитные очки, а при работе на высоте привязь страховочную.

10.06.2024 заместителем директора ООО «Высокоградфасад Строй» был выдан наряд-допуск на производство работ на высоте (устройство штукатурного фасада), согласно которому:

– ответственным руководителем работ является прораб Мяскин Д.П., выдавший разрешение на производство работ;

– ответственным исполнителем работ бригадир Байрамов М.Б.;

– исполнители – 7 работников, в числе которых Саидов С., ознакомлены с условиями работ под подпись;

– начало работ 08:00 10.06.2024, окончание работ в 17:00 25.06.2024;

– в процессе работ необходимо вести работы в соответствии с ППР или технологической картой, контролировать применение СИЗ.

28.04.2024 генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй» утвержден проект производства работ (далее ППР) на монтаж приставных стоечных лесов с клиновым креплением деталей и устройство штукатурного фасада на объекте: Жилая застройка в г. Ново-Высокоград «Станки» сек. 1–6.

Согласно пп. 5.3, 5.4 ППР в процессе монтажных работ в том числе при укладке деревянного настила проверяется прочность закрепления и отсутствие возможности сдвигов. При приемке работ приемочной комиссией производится осмотр смонтированных лесов в целом и особенно тщательно мест крепления и сопряжений.

Согласно п. 8.2.1 ППР при производстве работ с лесов строго выполнять требования техники безопасности работы с лесов, указанные в паспорте на леса и инструкции по ОТ.

Согласно п. 8.2.12 ППР при работе на высоте рабочие должны быть снабжены страховочными привязями для крепления к надежным частям здания или стойкам лесов в соответствии с указанием инженерно-технического работника. Рабочие должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты.

Согласно п. 8.2.18 ППР техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Проверяются прочность и надежность креплений, настилов, ограждений, фиксирующих устройств, предохраняющих разъемные соединения от самопроизвольного разъединения, состояние сварных швов, прогибы стоек и ригелей.

Актом приемки лесов к эксплуатации от 10.06.2024 № 5, утвержденным генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй», комиссией в составе заместителя

генерального директора Андреева А.В., прораба Мяскина Д.П., бригадира Байрамова М.Б. леса стоечные приставные клиночного типа допущены к эксплуатации.

ООО «Высокоградфасад Строй» представлен паспорт на леса стоечные приставные клиночного типа (ГОСТ 27321-87), согласно положениям которого к основным деталям лесов относятся стальные настилы, которые при помощи крюков устанавливаются на поперечные горизонталы; для повышения безопасности они должны иметь ограждения. Леса также могут быть приобретены заказчиком без настилов и лестниц; в таком случае ответственность за надежность и качество «самодельных» настилов и лестниц (как правило, из дерева) компания не несет.

Согласно приказу от 24.04.2024 № 4 ответственным за обеспечение требований охраны труда на строительном объекте: Жилая застройка в г. Ново-Высокоград «Станки» назначен производитель работ Мяскин Д.П.

Согласно приказу от 14.05.2024 № 6 ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска назначен производитель работ Мяскин Д.П.; ответственным за выдачу нарядов-допусков, утверждение плана производства работ на высоте назначен заместитель генерального директора Андреев А.В.

Согласно п. 3.1 должностной инструкции производителя работ ООО «Высокоградфасад Строй», утв. 30.11.2023 генеральным директором, производитель работ обязан: руководить строительно-монтажными и пусконаладочными работами в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями; организовывать работы с соблюдением требований по охране труда в пределах порученного участка; контролировать состояние техники безопасности и принимать меры к устранению выявленных недостатков.

Согласно п. 3.1 должностной инструкции заместителя генерального директора, утв. 30.11.2023 генеральным директором, заместитель генерального директора обязан: руководить разработкой мероприятий по созданию безопасных условий труда; контролировать соблюдение проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм охраны труда; организовывать обучение и повышение квалификации рабочих и инженерно-технических работников.

В соответствии с п. 6 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (далее – Правила по охране труда при работе на высоте) при невозможности исключения работ на высоте работодатель должен обеспечить реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней про-

фессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования следующих инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей: применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих места; применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов; использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

В соответствии с п. 91 Правил по охране труда при работе на высоте, леса и их элементы: должны обеспечивать безопасность работников во время их монтажа, эксплуатации и демонтажа, при этом монтаж и демонтаж лесов должен производиться работниками с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте; должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению; перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться.

В соответствии с п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать в соответствии с утвержденным им положением СУОТ проведение технико-технологических и организационных мероприятий: технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее – ППР на высоте) или разработку и утверждение технологических карт на производство работ (содержание ППР и технологических карт на высоте предусмотрено п. 36 Правил); ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

В соответствии с п. 36 Правил по охране труда при работе на высоте в ППР на высоте или в технологических картах работ на высоте (далее – ТК), определяются и указываются: используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса; системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них.

В соответствии с п. 40 Правил по охране труда при работе на высоте в ППР или ТК должно быть внесено: указание на меры безопасности при проведении работ

на высоте с применением конкретных типов и средств подмащивания, не допуская внесения конструктивных изменений к способам установки и крепления средств подмащивания, не предусмотренных нормативной документацией изготовителя.

В соответствии с п. 87 Правил по охране труда при работе на высоте леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по проектам или типовым схемам применения из руководств (инструкций) по эксплуатации изготовителя и взяты организацией на инвентарный учет.

8.1. Вид происшествия падение пострадавшего с высоты, в том числе

Код 1.02.1

(указывается вид (тип) несчастного случая)

падение при разности уровней высот (строительных лесов).

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:

Сочетанная травма. Тупая травма живота. Разрыв селезенки.

Код МКБ T06.8

Внутрибрюшное кровотечение. Ушиб левой почки. Забрюшинная гематома области левой почки. Ушиб грудной клетки. Ушиб легких. Множественные ссадины передней поверхности грудной клетки. Закрытый перелом нижней трети лучевой кости справа со смещением отломков. Закрытый перелом большого вертела правой бедренной кости. Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести ФГБУЗ КБ № 13 ФМБА России от 17.06.2024 № 2. Согласно схеме определения указанное повреждение относится к категории тяжелых.

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения: Нет. Согласно Акту медицинского освидетельствования
(нет, да — указывается состояние и степень опьянения)
на состояние опьянения ФГБУЗ КБ № 13 ФМБА России от 17.06.2024 № 7 состояние
в соответствии с заключением по результатам медицинского освидетельствования с указанием его реквизитов)
опьянения у Саидова С. не установлено.

9. Причины несчастного случая: Нарушение технологического
(указываются основная и сопутствующие)
процесса, в том числе неисполнение требований проекта
причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных
производства работ и (или) требований руководства (инструкций)
и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

Основная	Код 2.05.3
Сопутств.	Код 2.11, 2.08.1, 2.10.2

по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования, что выразилось в выполнении работ на строительных лесах с ненадежно закрепленными настилами кустарного производства и в отсутствии горизонтальных ограждений по всей длине лесов.

Нарушены требования: ст. 214 Трудового кодекса РФ; пп. 6, 40, 87, 91 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 3.1 должностной инструкции производителя работ ООО «Высокоградфасад Строй», утв. 30.11.2023 генеральным директором; п. 3.1 должностной инструкции заместителя генерального директора, утв. 30.11.2023 генеральным директором; пп. 5.3, 5.4, 8.2.1, 8.2.18 ППР, утв. 28.04.2024 генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй».

Сопутствующие причины:

1. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, что выразилось в неприменении пострадавшим в ходе выполнения работ на высоте со строительных лесов страховочной привязи.

Нарушены требования: ст. 21, 215 Трудового кодекса РФ; п. 12 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н; п. 1.3 Инструкции по охране труда фасадчика, утв. утв. 10.06.2024 генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй».

2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе обеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, что выразилось в обеспечении контроля со стороны непосредственного руководителя работ за применением работником средств индивидуальной защиты.

Нарушены требования: ст. 214 Трудового кодекса РФ; п. 6 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 10 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н; п. 3.1 должностной инструкции производителя работ ООО «Высокоградфасад Строй», утв. 30.11.2023 генеральным директором.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе непроведение обучения и проверки знаний охраны труда, что выразилось в допуске работника к выполнению работ без надлежащего проведения обучения по охране труда.

Нарушены требования: ст. 214 Трудового кодекса РФ; пп. 46, 49 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464; п. 3.1 должностной инструкции заместителя генерального директора, утв. 30.11.2023 генеральным директором.

10. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

Мяскин Д.П. – производитель работ ООО «Высокоградфасад Строй», который
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований, нормативных правовых и локальных
допустил выполнение работ на строительных лесах с ненадежно закрепленными
нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая,
настилами кустарного производства и в отсутствии горизонтальных ограждений
указанными в пункте 9 настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего (пострадавших) в порядке,
по всей длине лесов; не обеспечил надлежащий контроль за применением работником
определенном Трудовым кодексом Российской Федерации, указывается степень его (их) вины в процентах)
средств индивидуальной защиты.

Нарушены требования: ст. 214 Трудового кодекса РФ; пп. 6, 40, 87, 91 Правил
по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020
№ 782н; п. 10 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты
и смывающими средствами, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н;
п. 3.1 должностной инструкции производителя работ ООО «Высокоградфасад Строй»,
утв. 30.11.2023 генеральным директором; п. 8.2.18 ППП, утв. 28.04.2024 генеральным
директором ООО «Высокоградфасад Строй».

Саидов С. – фасадчик ООО «Успех», который не применил в ходе выполнения работ
на высоте со строительных лесов средства индивидуальной защиты (страховочную
привязь).

Нарушены требования: ст. 21, 215 Трудового кодекса РФ; п. 12 Правил обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утв.
приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н; п. 1.3 Инструкции по охране труда
фасадчика, утв. 10.06.2024 генеральным директором ООО «Высокоградфасад Строй».

Андреев А.В. – заместитель генерального директора ООО «Высокоградфасад Строй»,
который допустил выполнение работ на строительных лесах с ненадежно закреп-
ленными настилами кустарного производства и в отсутствии горизонтальных
ограждений по всей длине лесов; не обеспечил надлежащее проведение с работником
обучения по охране труда.

Нарушены требования: ст. 214 Трудового кодекса РФ; пп. 6, 40, 87, 91 Правил по охране
труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
пп. 46, 49 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда,
утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464; п. 3.1 должностной
инструкции заместителя генерального директора, утв. 30.11.2023 генеральным
директором; пп. 5.3, 5.4, 8.2.1 ППП, утв. 28.04.2024 генеральным директором
ООО «Высокоградфасад Строй».

11. Квалификация и учет несчастного случая: В соответствии со ст. 229.2, 230 Трудового кодекса РФ, п. 31 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утв. приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, комиссия данный несчастный случай квалифицирует как несчастный случай, связанный с производством, который подлежит учету и регистрации в ООО «Успех».
(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о квалификации несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи Трудового кодекса Российской Федерации и пункты настоящего Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях)
и указывается наименование организации (фамилия, инициалы работодателя — физического лица), где подлежит учету и регистрации несчастный случай)

12. Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, сроки:

1. Провести совещание по охране труда, на котором, довести до сведения руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины данного несчастного случая. Срок исполнения: до 01.09.2024.
(указываются содержание мероприятий и сроки их выполнения)

2. Обеспечить безопасную эксплуатацию строительных лесов при выполнении фасадных работ на высоте. Срок исполнения: до 15.08.2024.

3. Обеспечить надлежащее проведение обучения работников по охране труда. Срок исполнения: до 01.09.2024.

13. Прилагаемые документы и материалы расследования:

Приказы о создании комиссии по расследованию несчастного случая
(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования)
Решение о продлении срока расследования несчастного случая
Копия извещения о тяжелом несчастном случае на производстве
Копия решения о назначении лица, уполномоченного на проведение расследования и приказа о внесении в него изменений
Копия запроса работодателю на предоставление документов
Копия трудового договора с Саидовым С.
Копия приказа о приеме на работу
Копия сведений о трудовой деятельности Саидова С.
Копия личной карточки Саидова С.
Копия патента Саидова С.
Копия паспорта Саидова С.
Копия Правил внутреннего трудового распорядка ООО «Успех», ООО «Высокоградфасад Строй»
Копия заключения предварительного медицинского осмотра
Копия личной карточки учета выдачи СИЗ

<i>Копии деклараций (сертификатов) соответствия на выданные СИЗ</i>
<i>Копия программы вводного инструктажа</i>
<i>Копия программы проведения стажировки фасадчика</i>
<i>Копия журнала регистрации вводного инструктажа ООО «Успех»</i>
<i>Копия журнала регистрации вводного инструктажа ООО «Высокоградфасад Строй»</i>
<i>Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте</i>
<i>Копия протокола проверки знаний от 11.09.2023 № 24/09д/о</i>
<i>Копия протокола проверки знаний от 11.09.2023 № 25/09д/о</i>
<i>Копия протокола проверки знаний от 02.11.2023 № 09/11д/о</i>
<i>Копия протокола проверки знаний от 08.06.2024 № 83В</i>
<i>Копия протокола проверки знаний от 02.06.2024 № 400/ПП</i>
<i>Копия протокола проверки знаний от 03.06.2024 № 234/СИЗ</i>
<i>Копия протокола проверки знаний от 05.06.2024 № 792</i>
<i>Копия протокола проверки знаний от 05.06.2024 № 80В</i>
<i>Копия запроса в ООО «Новации»</i>
<i>Копия ответа на запрос из ООО «Новации»</i>
<i>Копия Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях</i>
<i>Копия Инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте</i>
<i>Копия Инструкции по охране труда фасадчика</i>
<i>Копия наряда-допуска от 10.06.2024 № 1</i>
<i>Копия обязанностей и ответственности лиц, выдающих наряд-допуск, ответственных руководителей работ и членов бригады</i>
<i>Копия Положения о системе управления охраной труда</i>
<i>Копия отчета о проведении профессиональных рисков</i>
<i>Копия договора подряда от 22.04.2024 № 22-04/24</i>
<i>Копия проекта производства работ от 26.04.2024</i>
<i>Копия акта приемки лесов к эксплуатации</i>
<i>Копия паспорта на леса</i>
<i>Копии инвентарных карточек учета объекта основных средств</i>
<i>Копия журнала приемки и осмотра лесов и подмостей</i>
<i>Копия договора о предоставлении труда работников (персонала) от 25.04.2024</i>
<i>Копия приказа от 24.04.2024 № 4 об ответственных за обеспечение требований охраны труда</i>

Копия приказа от 24.04.2024 № 5 о назначении ответственного за организацию и проведение стажировки на рабочем месте

Копия приказа от 14.05.2024 № 6 о назначении ответственных лиц за выполнение работ на высоте

Копия должностной инструкции заместителя генерального директора

Копия должностной инструкции производителя работ

Копия запроса и направления в ФГБУЗ КБ № 13 ФМБА России

Медицинское заключение о полученных пострадавшим повреждениях здоровья

Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Протокол осмотра места несчастного случая

Протокол опроса Байрамова М.Б.

Протокол опроса Саидова С.

Протокол опроса Мяскина Д.П.

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая:

	Д.И. Клименко	13.07.2024
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	К.С. Козлодоева	13.07.2024
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Т.Г. Блинков	13.07.2024
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Ю.В. Древянкин	13.07.2024
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	А.В. Андреев	13.07.2024
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	М.А. Меншикова	13.07.2024
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	В.Н. Приемышев	13.07.2024
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Д.В. Бригадиров	13.07.2024
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Е.Ю. Черткова	13.07.2024
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		

Сведения о вручении (направлении) акта о расследовании несчастного случая, квалифицированного как несчастный случай, не связанный с производством, пострадавшему, законному представителю или иному доверенному лицу (по их требованию)
