

Образец акта расследования смертельного несчастного случая со слесарем-ремонтником из-за воздействия электрического тока

Форма № 5

АКТ

о расследовании группового несчастного случая
(легкого несчастного случая, тяжелого несчастного случая,
несчастного случая со смертельным исходом)

Код 3.01.3

1. Расследование со смертельным исходом несчастного случая,
(группового, легкого, тяжелого, со смертельным исходом)
происшедшего « 13 » апреля 20 23 г. в 17 час. 15 мин.

<u>Акционерное общество «Сиртановский сахарный завод»</u> (наименование организации, адрес в пределах места нахождения (далее – АО «ССЗ»). Юридический адрес и адрес места юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика,	<u>ИНН 673000041</u>	<u>ОКВЭД 10.81</u>
		<u>Код 3.04.4</u>

фактического осуществления деятельности: 381930, Кромовская область, Селихинский
ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД); численность работников;
район, р. п. Сиртановский, пр-т Лескова, д. 3. Численность работников – 427 человек.
проведено в период с « 17 » апреля 20 23 г. по « 26 » мая 20 23 г.

2. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

Председатель комиссии: Кривошеев А.А. – главный государственный инспектор
(фамилия, инициалы, должность, место работы)
труда в Государственной инспекции труда в Кромовской области.

Члены комиссии:

– Сидорова В.Г. – консультант Отделения Фонда пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации по Кромовской области;

– Плющев Е.А. – председатель координационного совета профсоюзов Селихинского
муниципального района;

– Дротова И.Л. – ведущий инспектор ГКУ ВО «Центр занятости населения
Селихинского района»;

– Симонов Г.Г. – заместитель главы администрации Селихинского муниципального
района;

– Солнцев А.С. – заместитель директора по общим вопросам АО «ССЗ»;

– Климко Е.И. – начальник производства АО «ССЗ»;

– Абрамчук А.В. – председатель профкома АО «ССЗ»;

– Глинин В.В. – специалист по охране труда АО «ССЗ».

Согласно справке, предоставленной АО «ССЗ», в штате АО «ССЗ» отсутствуют уполномоченные по охране труда и (или) другие представители трудового коллектива.

3. Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:

Законный представитель или иное доверенное лицо пострадавшего, участие
(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилия, инициалы,
в работе комиссии не принимали
должность и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного случая)

4. Сведения о пострадавшем:

4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сугробин Валентин Федорович	
4.2. Пол (мужской, женский)	мужской	Код 3.05.1
4.3. Дата рождения	14.01.1982	Код 3.06.4
4.4. Профессиональный статус	ремонтник производственного оборудования	Код 3.12.7233
4.5. Статус занятости	работник, выполняющий работу на условиях трудового договора	Код 3.13.1.1
4.6. Профессия (должность)	слесарь-ремонтник	Код 3.14.359

4.7. Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 15 лет 00 месяцев,
(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации 13 лет 6 месяцев
(число полных лет и месяцев) Код 3.07.6

4.8. Семейное положение холост, иждивенцев нет
(состав семьи, фамилии, инициалы,
возраст членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)

5. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:

5.1. Вводный инструктаж 12.03.2008
(число, месяц, год)

5.2. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профессии
(нужное подчеркнуть)

или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:

21.02.2023
(число, месяц, год)

5.3. Стажировка: не проводилась
(указывается период прохождения стажировки; если не проводилась, указывается «не проводилась»)

5.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой
произошел несчастный случай: с 17.02.2023 по 28.02.2023
(указывается период обучения; если не проводилось, указывается «не проводилось»)

5.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: Протокол от 28.02.2023 № 9-ОПП;
(число, месяц, год, № протокола)

протокол от 28.02.2023 № 24; протокол от 28.02.2023 № 8-ПО; протокол от 28.02.2023 № 8-СИЗ.

6. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, требуется проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права):

6.1. Медицинский осмотр (предварительный, периодический): 30.06.2022
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

6.2. Психиатрическое освидетельствование 28.06.2022
(число, месяц, год)

(если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не требуется»)

6.3. Предсменный (предполетный) медицинский осмотр: не требуется
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай:

7.1. Место происшествия: Место происшествия несчастного случая расположено
(краткое описание места происшествия с указанием адреса места происшествия)
на 3-м этаже производственного корпуса АО «ССЗ», расположенного по адресу: 381930, Кромовская область, Селихинский район, р. п. Сиртановский, пр-т Лескова, д. 3, где находится вакуум-аппарат продукта № 1, который представляет собой металлическую емкость высотой 8 м. По окружности вакуум-аппарата располагаются металлические паровые трубы, с боковой стороны – металлический люк. Расстояние от верхней поверхности паровой трубы, примыкающей к люку, до поверхности бетонного пола 2,75 м.

Труп Сугробина В.Ф. на момент осмотра 13.04.2023 расположен на бетонном полу на расстоянии 2 м от вакуум-аппарата. На трупе имеется одежда: две мужские куртки, футболка, джинсовые брюки, резиновые сапоги. У трупа расположен налобный фонарик. На расстоянии 2,5 м от вакуум-аппарата на полу имеется переносная катушка-удлинитель с электрическим кабелем, на розетке – следы оплавления. На металлической паровой трубе, примыкающей к вакуум-аппарату, находится моечный аппарат высокого давления STIHL RE 150, от которого идет электрический кабель со следами плавления. На расстоянии примерно 7 м от вакуум-аппарата – электрический щиток с розеткой. Бетонный пол около вакуум-аппарата в некоторых местах мокрый, имеются лужи с водой.

Несчастный случай произошел в светлое время суток (17 часов 15 минут), при искусственном освещении.

Краткая характеристика места происшествия составлена на основании протокола осмотра места происшествия от 13.04.2023 с приложениями (иллюстрации), составленного следователем Кулаковского МСО СУ СК России по Кромовской области Гримасовой А.С., и протокола осмотра места несчастного случая от 25.04.2023.

7.2. Опасные и (или) вредные производственные факторы: Потенциальным опасным производственным фактором является возможность травмирования в результате
(указываются опасные и (или) вредные производственные факторы со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

7.3. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю (при наличии):
Моечный аппарат высокого давления STIHL RE 150, 2021 года выпуска,
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)
организация-изготовитель ANDREAS STIHL AG & Co. KG (Германия).

7.4. Сведения о проведении специальной оценки условий труда:
Карта № 81/2020-171-52 специальной оценки условий труда на рабочем Код 3.08.2
(с указанием индивидуального номера рабочего места, класса (подкласса) условий труда,
месте слесаря-ремонтника, класс условий труда – 2
если специальная оценка условий труда не проводилась, указывается «не проводилась»)

7.5. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест:
Автономное учреждение Кромовской области «Центр охраны ИНН 3664031266
(наименование, ИНН)
и медицины труда»
(если специальная оценка условий труда не проводилась, данный пункт не заполняется)

7.6. Сведения о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте: _____
Дата проведения: 26.07.2021. Отчет о проведении оценки профессиональных рисков,
(дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке профессиональных рисков
утв. 26.07.2021 заместителем директора по техническому развитию и производству
на рабочем месте и (или) на месте (объекте), где произошел несчастный случай; сведения об ознакомлении пострадавшего с результатами оценки
АО «ССЗ» Раденко К.С. Карта оценки профессиональных рисков № 041 на рабочем
профессиональных рисков) (если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась, указывается «не проводилась»)
месте слесаря-ремонтника. С картой оценки профессионального риска Сугробин В.Ф.
ознакомлен 25.08.2021.

7.7. Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты:
Согласно личной карточке учета выдачи СИЗ № 8 Сугробину В.Ф. выданы: костюм
(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты)
для защиты от общих производственных загрязнений «Байкал»; перчатки с полимер-
ным покрытием; ботинки; сапоги резиновые; очки защитные; перчатки резиновые;
куртка утепленная; плащ термостойкий для защиты от воды. Смывающие и обезза-
раживающие средства в АО «ССЗ», согласно справке, получает мастер или начальник
структурного подразделения и раздает своим работникам. Согласно журналу выдачи

смыывающих и дезинфицирующих средств АО «ССЗ» Сугробину В.Ф. выдано: т/бумага, жидкое мыло, х/мыло, моющее средство «Пальмира».

8. Обстоятельства несчастного случая:

13.04.2023, с 8 часов до 17 часов слесарь-ремонтник Сугробин В.Ф. и слесарь-ремонтник
(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное изложение событий и действий пострадавшего
Диденко А.М. осуществляли свои непосредственные должностные обязанности
(пострадавших) и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе проведения расследования)
по ремонту и наладке оборудования в корпусе завода АО «ССЗ».

После окончания рабочей смены, примерно в 17 часов, Сугробин В.Ф. и Диденко А.М. приступили к мойке (очистке) вакуум-аппарата продукта 1, расположенного в производственном цехе завода на 3-м этаже. Мойку (чистку) вакуум-аппарата Сугробин В.Ф. и Диденко А.М. осуществляли с разрешения главного инженера Варенина С.С. В работе использовали моечный аппарат высокого давления STIHL RE 150, принадлежащий АО «ССЗ». Они установили его на паровой трубе перед люком в вакуум-аппарат, при этом подключили к электрической сети с помощью электрических удлинителей (переносок), а также к шлангу питьевой воды. После этого они залезли внутрь вакуум-аппарата и с помощью шланга высокого давления и распыляющего устройства моечного аппарата приступили к мойке. Примерно через 15 минут произошло искрение со стороны моечного аппарата, установленного у люка. В этой связи Сугробин В.Ф. сразу же направился к люку, чтобы вылезть наружу из вакуум-аппарата, однако на выходе резко остановился и завис в проеме люка. Одновременно с этим лопнул шланг высокого давления моечного аппарата в районе люка, поэтому Диденко А.М. отодвинул его в сторону, чтобы вода лилась внутрь вакуум-аппарата, в ходе чего получил сильный удар током (со слов Диденко А.М.). В это время Сугробин В.Ф., находящийся в проеме люка, вываливается на бетонный пол цеха. После этого искрение и течение воды из моечного аппарата прекращается. Диденко А.М. вылез из вакуум-аппарата и сообщил о случившемся сотрудникам завода. Вызванные на место сотрудники скорой медицинской помощи по приезду констатировали смерть Сугробина В.Ф.

В ходе расследования установлено следующее.

Согласно акту судебно-медицинского исследования трупа от 10.05.2023 № 095 смерть Сугробина В.Ф. наступила в результате воздействия технического электричества.

При судебно-химическом исследовании крови, мочи от трупа Сугробина В.Ф. в крови этиловый спирт не обнаружен, в моче этиловый спирт не обнаружен (акт от 25.04.2023 № 4361).

При судебно-химическом исследовании частей внутренних органов (печени, почки), крови, мочи от трупа Сугробина В.Ф. алкалоиды группы опия, алкалоиды растительного

происхождения, производные барбитуровой кислоты, фенотиазин, 1, 4 бензодиазепин, фенилалкиламины (в том числе катионы), метадон, промедол, трамадол – не обнаружены (акт от 04.05.2023 № 4361).

Согласно трудовому договору от 12.03.2008 № 000531 Сугробин В.Ф. принят на должность слесаря-ремонтника в ремонтно-механическую службу ОАО «ССЗ» (ОАО «ССЗ» с 12.01.2018 переименовано в АО «ССЗ»).

Согласно дополнительному соглашению к указанному трудовому договору от 01.08.2021 сотрудник в производственный период переводится на должность аппаратчика варки утфеля в технологическую смену. В ремонтный период сотрудник переводится на должность слесаря-ремонтника в подразделение «Ремонтно-механическая служба». В ремонтный период график работы: 40-часовая неделя, выходные – суббота и воскресенье.

Приказом от 20.02.2023 № ЕЛН00000021 Сугробин В.Ф. переведен на должность слесаря-ремонтника в ремонтно-механическую службу.

По Правилам внутреннего трудового распорядка АО «ССЗ» нормальная продолжительность рабочего времени в организации – 40 часов в неделю. Начало работы – 08:00; окончание работы – 17:00; перерыв для отдыха и питания – с 12:00 до 13:00. Выходные дни – суббота и воскресенье.

По должностной инструкции слесаря-ремонтника АО «ССЗ» в обязанности слесаря-ремонтника входит обеспечение эксплуатационного обслуживания агрегатов, их бесперебойной и экономичной работы; устройство и ремонт закрепленного оборудования; выявление неисправностей в работе оборудования и принятие мер по их устранению; осуществление ремонта, регулирования, испытания средней сложности оборудования, агрегатов, машин, а также оборудования под руководством слесаря более высокой квалификации.

Согласно пояснениям АО «ССЗ» Диденко А.М. (протокол опроса от 25.04.2023), должность слесаря-ремонтника сезонная и осуществляется в период ремонта. По этой должности в его обязанности входит выполнение ремонтных работ на заводе по указанию мастера. Кроме этого, ежегодно чистятся вакуумные аппараты, которые моются после окончания сезона сахароварения. Так, в этом году также необходимо было мыть вакуумные аппараты. Данные работы выполнял он и Сугробин В.Ф. Эти работы они выполняли по своей инициативе, то есть сами обратились с просьбой к главному инженеру в целях подработки, на что последний дал согласие. Эти работы они осуществляли с 03.04.2023. Данные работы осуществлялись им и Сугробиныным В.Ф. по устной договоренности с главным инженером. Они договорились, что будут выполнять данные

работы после окончания рабочего времени, то есть после 17 часов, но иногда выполняли их в обеденный перерыв. Данные работы Диденко А.М. и Сугробин В.Ф. выполняли не первый год, они оплачивались, то есть по окончании работ по мойке аппаратов руководство писало служебные записки на основании акта выполненных работ, и за эти работы выплачивались отдельные от зарплаты денежные средства. То есть это была своеобразная подработка на заводе. Ранее данные работы осуществлялись с помощью ершей. Работники залазили в вакуум-аппараты и с помощью ершей прочищали трубки внутри аппарата. Каким образом мыть аппараты, никто не объяснял. В этот же год они решили выполнять работу с помощью моечного аппарата высокого давления, чтобы ускорить процесс. Мойку они осуществляли следующим образом: аппарат подсоединяли к шлангу питьевой воды и подключали к розетке на щитке с помощью электрических переносок, чтобы увеличить расстояние, сам аппарат устанавливался на трубе перед люком в вакуум-аппарат. Далее они залазили через люк в аппарат вместе со шлангом высокого давления и уже внутри с помощью шланга осуществляли мойку и прочистку труб. Таким образом, он (Диденко А.М.) с Сугробиным В.Ф. осуществляли очередную мойку вакуум-аппарата 13.04.2023, данный аппарат они мыли уже второй день. В этот день они в 17 часов продолжили мойку указанного аппарата. Моечный аппарат был подключен к электричеству с помощью двух электрических переносок, одна была подключена к розетке на щитке, а вторая уже в первую. Так, примерно в 17 часов он (Диденко А.М.) с Сугробиным В.Ф. залезли через люк в вакуум-аппарат и начали мойку. Внутри они осуществляли мойку с помощью налобных фонариков. Через минут 15 после начала мойки они услышали треск со стороны люка, а также небольшое искрение. Сугробин В.Ф. сказал, чтобы они быстрее вылазили, и сразу же направился на выход к люку, чтобы из него вылезти. Когда Сугробин В.Ф. вылез, вдруг резко остановился и завис в проеме люка, большей частью туловища снаружи. Примерно в этот же момент лопается шланг высокого давления моечного аппарата в районе люка и из него начинает литься вода. Он (Диденко А.М.) спрятал руки внутрь рукавов фуфайки, в которую был одет, и отодвинул шланг в сторону, чтобы вода лилась внутрь аппарата, а не на моечную машину, причем в это момент он почувствовал небольшой удар током. Далее из люка упал Сугробин В.Ф. Потом раздался хлопок, и все утихло, то есть перестало искрить и вода перестала литься из моечного аппарата. Уже после этого он вылез из вакуум-аппарата через люк. Когда вылез, то увидел, что Сугробин В.Ф. лежал без сознания внизу на полу. Далее на место прибыли другие сотрудники завода, вызвали сотрудников медицинской помощи и правоохранительных органов. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть Сугробина В.Ф.

Согласно пояснениям главного инженера АО «ССЗ» Варенина С.С. (протокол опроса от 25.04.2023), в его должностные обязанности входит организация работы подразделений предприятия. На заводе во время ремонтного периода осуществляется чистка вакуум-аппаратов. Данной чисткой уже не первый год занимались слесари-ремонтники Сугробин В.Ф. и Диденко А.М. За это они получали дополнительный заработок, то есть они по договоренности и с его согласия осуществляли чистку вакуум-аппаратов, после чего у них данные работы, а именно их качество, принимались или начальником смены, или службой главного технолога, после чего он уже составлял акт выполненных работ и отдавал его в отдел кадров. Далее работникам уже начислялись дополнительные денежные средства. Данные работы они осуществляли за пределами своего основного рабочего времени, то есть после 17 часов, иногда в обед. Примерно в конце марта 2023 года Диденко А.М. и Сугробин В.Ф. также подошли к нему и сказали, что готовы и в этом году выполнить данные работы по чистке и мойке вакуум-аппаратов. Он дал им на это согласие. Таким образом, с начала апреля они осуществляли вышеуказанные работы. Каким образом они выполняли данные работы, ему точно не было известно, он предполагал, что они выполняли их, как и в прежние годы, с помощью металлических ершей. О том, что они использовали моечную машину высокого давления, ему не было известно. Алгоритм и порядок чистки и мойки вакуумных аппаратов на заводе отсутствует.

Согласно пояснениям заместителя директора по техническому развитию и производству АО «ССЗ» Раденко К.С. (протокол опроса от 25.04.2023), в его должностные обязанности входит техническое перевооружение сахарного завода, организация ремонта и подготовки к производству. Он не был осведомлен о выполнении моечных работ Сугробиным В.Ф. и Диденко А.М. в 2023 году. Работы по чистке вакуум-аппаратов осуществляются ежегодно. Данные работы осуществляются на основании заключенных гражданско-правовых договоров с работниками. В связи с тем, что работы по чистке аппаратов ежегодные, то ежегодно осуществляется подбор персонала для выполнения данных работ начальниками подразделений завода, как правило, из числа постоянных работников завода, с которыми заключаются гражданско-правовые договоры. Они уже в свою очередь выполняют данные работы и получают вознаграждение.

Согласно пояснениям главного механика АО «ССЗ» Краева Л.В. (протокол опроса от 25.04.2023), в его обязанности входит организация ремонта, проверка оборудования в главном корпусе завода. У него в подчинении несколько мастеров участка, у которых уже в непосредственном подчинении имеются слесари-ремонтники. 13.04.2023 в течение смены он осуществлял свои должностные обязанности. Уже после окончания рабочего дня ему позвонил Диденко А.М. и сообщил, что на заводе произошел несчастный слу-

чай с Сугробиным В.Ф. О выполнении работ по мойке вакуум-аппаратов Диденко А.М. и Сугробиным В.Ф. ему ничего не было известно. В обязанности слесарей-ремонтников не входит выполнение работ по чистке вакуумных аппаратов.

Согласно пояснениям мастера АО «ССЗ» Марунова С.О. (протокол опроса от 25.04.2023), в его должностные обязанности входит организация слесарных работ по ремонту оборудования на заводе. У него в подчинении был слесарь-ремонтник Сугробин В.Ф. Так же, как и другие слесари-ремонтники, 13.04.2023 Сугробин В.Ф. осуществлял свои непосредственные обязанности по ремонту оборудования, которые предусмотрены разрядкой и графиком. Так, в частности, 13.04.2023 Сугробин В.Ф. вместе с Диденко А.М. производили дефектовку узлов и деталей оборудования. Примерно в 16 часов 30 минут он видел Сугробина В.Ф. и Диденко А.М. в корпусе, они заканчивали свою работу и занимались уборкой. Примерно в 18 часов ему стало известно, что на заводе произошел несчастный случай, в результате которого погиб Сугробин В.Ф. Осуществление работ по мойке вакуум-аппаратов он им не поручал, о выполнении данных работ осведомлен не был.

Сугробин В.Ф. 28.02.2023 прошел:

– проверку знаний требований охраны труда по программе обучения безопасным методам и приема выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков для слесаря-ремонтника в объеме 16 часов;

– проверку знаний требований охраны труда по программе теоретического обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в объеме 8 часов;

– проверку знаний требований охраны труда по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности для работников, допускаемых к работе в ограниченных и замкнутых пространствах, работам на высоте в объеме 16 часов;

– проверку знаний требований охраны труда по программе обучения по использованию (применению) СИЗ в объеме 8 часов.

Проверку знаний проводила комиссия в составе заместителя директора по техническому развитию и производству Раденко К.С., главного инженера Варенина С.С., начальника производства Клишко Е.И., главного механика Краева Л.В., специалиста по охране труда Глинина В.В.

Сугробин В.Ф. 21.02.2023 прошел первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Стажировку Сугробин В.Ф. в 2023 году не проходил.

Согласно должностной инструкции главного инженера АО «ССЗ» в его обязанности входит:

– руководство деятельностью подчиненных ему технических служб, цехов и участков предприятия и контроль результатов их работы; осуществление контроля по подведомственным подразделениям за соблюдением трудовой дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности (п. 2.7);

– обеспечение своевременной подготовки технической документации (чертежей, спецификаций технических условий, технологических карт) (п. 2.8);

– осуществление руководства и оперативного контроля за ходом производственной деятельности предприятия, принятие мер по предупреждению и устранению нарушений хода производственного процесса; контроль работ всех подразделений предприятия (п. 2.11);

– обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий для создания условий безопасного ведения работ и соблюдения правил техники безопасности на всех участках предприятия (п. 2.16);

– организация и координация работы по охране труда на заводе (п. 2.17);

– обеспечение своевременной и качественной подготовки оборудования предприятия в ремонтный сезон к производству (п. 2.23).

Согласно должностной инструкции заместителя директора по техническому развитию и производству АО «ССЗ» в его обязанности входит:

– руководство разработкой и внедрением мероприятий по созданию наиболее благоприятных и безопасных условий труда (п. 4);

– руководство деятельностью подчиненных ему технических служб, цехов и участков предприятия и контроль результатов их работы; осуществление контроля по подведомственным подразделениям за соблюдением трудовой дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности (п. 7);

– обеспечение своевременной подготовки технической документации (чертежей, спецификаций технических условий, технологических карт) (п. 8);

– обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий для создания условий безопасного ведения работ и соблюдения правил техники безопасности на всех участках предприятия (п. 16).

В АО «ССЗ» действует Положение о системе управления охраной труда, утвержденное исполнительным директором 21.02.2022, которым определены в том числе политика и цели в области охраны труда; планирование мероприятий по реализации процедур в сфере охраны труда; распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами; функционирование СУОТ; оценка результатов деятельности.

Согласно карте оценки профессиональных рисков № 041 на рабочем месте слесаря-ремонтника идентифицирована опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния.

За последние 12 месяцев у Сугробина В.Ф. имелся один лист нетрудоспособности по причине заболевания.

По состоянию на 13.04.2023 у Сугробина В.Ф. имелся неиспользованный отпуск в количестве 31 календарного дня. На основании графика отпусков Сугробину В.Ф. был запланирован очередной отпуск с 17.04.2023 по 30.04.2023.

8.1. Вид происшествия Воздействие электрического тока Код 1.08
(указывается вид (тип) несчастного случая)

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:

Смерть Сугробина В.Ф. наступила в результате воздействия Код МКБ W86
технического электричества (согласно акту судебно-медицинского Код 3.01.3
исследования трупа от 10.05.2023 № 095)

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения: Нет. При судебно-химическом исследовании крови, мочи
(нет, да — указывается состояние и степень опьянения)
от трупа Сугробина В.Ф. в крови этиловый спирт не обнаружен, в моче этиловый спирт не обнаружен (акт от 25.04.2023 № 4361). При судебно-химическом исследовании
в соответствии с заключением по результатам медицинского освидетельствования с указанием его реквизитов)
частей внутренних органов (печени, почки), крови, мочи от трупа Сугробина В.Ф. алкалоиды группы опия, алкалоиды растительного происхождения, производные барбитуровой кислоты, фенотиазин, 1,4 бензодиазепин, фенилалкиламины (в том числе катионы), метадон, промедол, трамадол — не обнаружены (акт от 04.05.2023 № 4361).

9. Причины несчастного случая: Основная причина: неудовлет- Основная Код 2.08.2
(указываются основная и сопутствующие)
ворительная организация производства работ, в части: Сопутств. Код 2.08.10
причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных Код 2.14
– нарушения допуска к работам повышенной опасности,
и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)
что выразилось в ненадлежащей организации работ повышенной опасности в ограниченных и замкнутых пространствах.

Нарушены требования: ст. 214 Трудового кодекса РФ; п. 7 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н; п. 20 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н; пп. 2.7, 2.11, 2.16, 2.17 Должностной инструкции главного инженера АО «ССЗ»;

пп. 4, 7, 8, 16 Должностной инструкции заместителя директора по техническому развитию и производству АО «ССЗ».

Сопутствующие причины:

– несовершенство технологического процесса, в том числе отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемые работы, что выразилось в отсутствии разработанной технологической карты (иной документации) на осуществление работ по чистке вакуум-аппаратов. Нарушены требования: ст. 214 Трудового кодекса РФ; п. 2.8 Должностной инструкции главного инженера АО «ССЗ»; п. 8 Должностной инструкции заместителя директора по техническому развитию и производству АО «ССЗ»;

– использование пострадавшего не по специальности, что выразилось в допуске сотрудника к выполнению работ, не предусмотренных должностной инструкцией. Нарушены требования: ст. 60, 214 Трудового кодекса РФ.

10. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Варенин С.С. – главный инженер АО «ССЗ», который нарушил допуск к работам
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований, нормативных правовых и локальных
повышенной опасности, что выразилось в ненадлежащей организации работ
нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая,
повышенной опасности в ограниченных и замкнутых пространствах сотрудника;
указанными в пункте 9 настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего (пострадавших) в порядке,
не обеспечил наличие разработанной технологической карты (иной документации)
определенном Трудовым кодексом Российской Федерации, указывается степень его (их) вины в процентах)
на осуществление работ по чистке вакуум-аппаратов; допустил сотрудника к выполнению работ, не предусмотренных должностной инструкцией. Нарушены требования: ст. 60, 214 Трудового кодекса РФ; п. 7 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н; п. 20 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н; пп. 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17 Должностной инструкции главного инженера АО «ССЗ».

2. Раденко К.С. – заместитель директора по техническому развитию и производству АО «ССЗ», который нарушил допуск к работам повышенной опасности, что выразилось в ненадлежащей организации работ повышенной опасности в ограниченных и замкнутых пространствах; не обеспечил наличие разработанной технологической карты (иной документации) на осуществление работ по чистке вакуум-аппаратов:

Нарушены требования: ст. 214 Трудового кодекса РФ; п. 7 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н; п. 20 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н; пп. 4, 7, 8, 16 Должностной инструкции заместителя директора по техническому развитию и производству АО «ССЗ».

11. Квалификация и учет несчастного случая: В соответствии со ст. 229.2, 230 Трудового кодекса РФ, п. 31 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утв. приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, комиссия данный несчастный случай квалифицирует как несчастный случай, связанный с производством, который подлежит учету и регистрации в АО «ССЗ».
(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о квалификации несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи Трудового кодекса Российской Федерации и пункты настоящего Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и указывается наименование организации (фамилия, инициалы работодателя – физического лица), где подлежит учету и регистрации несчастный случай)

12. Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, сроки:

1. Провести совещание по охране труда, на котором довести до сведения руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины несчастного случая. Срок исполнения: до 15.06.2023.
(указываются содержание мероприятий и сроки их выполнения)

2. Работникам РМС пройти внеочередную проверку знаний норм и правил по охране труда. Срок исполнения: до 15.06.2023.

3. Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками РМС. Срок исполнения: до 15.06.2023.

4. Провести внеплановую оценку профессиональных рисков на рабочем месте слесаря-ремонтника. Срок исполнения: до 15.07.2023.

5. Разработать технологическую карту на производство работ по очистке вакуум-аппаратов. Срок исполнения: до 30.06.2023.

13. Прилагаемые документы и материалы расследования:

1. Приказы о создании комиссии по расследованию несчастного случая.

2. Извещение о несчастном случае на производстве.
(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования)

3. Решение о проведении расследования несчастного случая.

4. Заявление представителя пострадавшего Хуторовой И.А.

5. Решения о продлении сроков расследования несчастного случая.

6. Копия трудового договора с Сугробиным В.Ф. с дополнительными соглашениями.

- *7. Копия приказа об окончании консервации производства.*

- 8. Копия приказа о дне начала сокодобывания.*

- 9. Копия приказа от 20.02.2023 № ЕЛН00000021 о переводе Сугробина В.Ф.*

- 10. Копия паспорта Сугробина В.Ф.*

- 11. Копия трудовой книжки Сугробина В.Ф.*

- 12. Копия личной карточки Т2 Сугробина В.Ф.*

- 13. Справка об уполномоченном по охране труда.*

- 14. Справка по отпуску Сугробина В.Ф.*

- 15. Справка о стаже работы Сугробина В.Ф.*

- 16. Копия правил внутреннего трудового распорядка*

- 17. Копия табеля учета рабочего времени*

- 18. Копия заключения медицинского осмотра*

- 19. Копия заключения врачебной комиссии по психиатрическому освидетельствованию.*

- 20. Копия приказа о назначении лиц, ответственных за организацию проведения медицинских осмотров.*

- 21. Копия заключительного акта по результатам медицинского осмотра.*

- 22. Копия поименного списка работников, подлежащих медицинскому осмотру.*

- 23. Копия списка работников, подлежащих медицинскому осмотру.*

- 24. Копия личной карточки учета выдачи СИЗ Сугробину В.Ф.*

- 25. Копия перечня СИЗ, применение которых требует обучения.*

- 26. Копии сертификатов (деклараций) на выданные СИЗ.*

- 27. Справка по выдаче смывающих и обеззараживающих средств.*

- 28. Копия журнала выдачи смывающих и обеззараживающих средств.*

- 29. Копия отчета о проведении специальной оценки условий труда.*

- 30. Копия карты специальной оценки условий труда на рабочее место слесаря-ремонтника.*

- 31. Копия журнала регистрации вводного инструктажа.*

- 32. Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте.*

- 33. Копия приказа о введении в действие положения о порядке обучения по охране труда вместе с самим Положением.*

- 34. Копия приказа об обучении ИТР и рабочих по охране труда, использованию СИЗ и оказанию медицинской помощи.*

- 35. Копия приказа о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда.*

- 36. Копии удостоверений о повышении квалификации по обучению навыкам оказания первой помощи пострадавшим.*

37. Копия выписки из протокола № 89 по проверке знаний.
38. Копия протокола № 9-ОПП по проверке знаний.
39. Копия перечня профессий и должностей, подлежащих обучению охране труда внутри организации.
40. Копия программы стажировки по охране труда на рабочем месте слесаря-ремонтника.
41. Копия программы вводного инструктажа.
42. Копия программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности.
43. Копия перечня работ повышенной опасности.
44. Копия профессий и должностей работников, ответственных за организацию работ повышенной опасности.
45. Копия программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ.
46. Копия программы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.
47. Копия программы проведения обучения по использованию СИЗ.
48. Копия приказа об утверждении Положения о СУОТ вместе с самим Положением.
49. Копия отчета о проведении профессиональных рисков и карты оценки профессиональных рисков на рабочем месте слесаря-ремонтника.
50. Копия приказа о назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда на предприятии.
51. Копия должностной инструкции главного инженера.
52. Копия должностной инструкции главного механика.
53. Копия должностной инструкции мастера цеха РМС.
54. Копия должностной инструкции заместителя директора по техническому развитию и производству.
55. Копия должностной инструкции слесаря-ремонтника.
56. Копия графика выполнения работ по ремонту оборудования РМС.
57. Копия инструкции по охране труда при работе в ограниченном и замкнутом пространстве.
58. Копия инструкции по охране труда для слесаря-ремонтника.
59. Копия счета-фактуры № 5-2435 и оборотно-сальдовой ведомости на покупку моечного аппарата.
60. Копия инструкции по эксплуатации моечного аппарата STIHL RE 150.
61. Копия паспорта вакуум-аппарата.
62. Запрос в следственный отдел.

63. Копия акта судебно-медицинского исследования трупа Сугробина В.Ф.
64. Копия протокола осмотра места происшествия.
65. Копия постановления о возбуждении уголовного дела.
66. Протокол осмотра места несчастного случая.
67. Протокол опроса Диденко А.М.
68. Протокол опроса Варенина С.С.
69. Протокол опроса Краева Л.В.
70. Протокол опроса Марунова С.О.
71. Протокол опроса Раденко К.С.

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая:

	Кривошеев А.А.	26.05.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Сидорова В.Г.	26.05.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Плющев Е.А.	26.05.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Дротова И.Л.	26.05.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Симонов Г.Г.	26.05.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Солнцев А.С.	26.05.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Климко Е.И.	26.05.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Абрамчук А.В.	26.05.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Глинин В.В.	26.05.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		

Сведения о вручении (направлении) акта о расследовании несчастного случая, квалифицированного как несчастный случай, не связанный с производством, пострадавшему, законному представителю или иному доверенному лицу (по их требованию)
